

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil inspeksi sanitasi yang dilakukan pada 2 sekolah yang ada di Kecamatan Tulang Bawang Udik maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lokasi dan lingkungan/halaman

Lokasi dan halaman di SMA 02 Tulang Bawang Udik memenuhi syarat dan SMA 01 Tulang Bawang Udik tidak memenuhi syarat.

2. Bagian dalam bangunan

Bagian dalam bangunan di SMA 02 Tulang Bawang Udik memenuhi syarat dan SMA 01 Tulang Bawang Udik tidak memenuhi syarat.

3. Air bersih

Air bersih di SMA 02 Tulang Bawang Udik memenuhi syarat dan SMA 01 Tulang Bawang Udik tidak memenuhi syarat.

4. Toilet

Toilet di SMA 01 Tulang Bawang Udik memenuhi syarat dan SMA 02 Tulang Bawang Udik tidak memenuhi syarat.

5. Pembuangan air limbah

Saluran pembuangan air limbah di SMA 01 Tulang Bawang Udik dan SMA 01 Tulang Bawang Udik tidak memenuhi syarat.

6. Pembuangan sampah

Sampah di SMA 02 Tulang Bawang Udik memenuhi syarat dan SMA 01 Tulang Bawang Udik tidak memenuhi syarat.

B. Saran

1. Untuk sekolah yang sudah memenuhi syarat sebaiknya di pertahankan, dan lebih baiknya ditingkatkan guna terciptanya lingkungan yang bersih aman dan nyaman.
2. Untuk keseluruhan Kondisi Bagian Dalam Bangunan sekolah (Toilet) dilakukannya pembersihan yang rutin pada toilet dan bak penampung air agar tidak menjadi perindukan jentik nyamuk. untuk saluran pembuangan air limbah harus terpisah dengan saluran penuntasan air hujan.
3. Untuk air bersih juga diperhatikan di SMA 01 agar menyediakan tower air guna mencukupi kebutuhan harian air dan juga untuk SPAL yang masih belum jelas alirannya ke arah mana.