

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah timbulan sampah di Pasar Tradisional Gisting Bawah adalah sebanyak 333.4 Liter/minggu.
2. Penedahan sampah yang ada di Pasar Tradisional Gisting Bawah masih kurang baik, karena menggunakan kantong plastik, kardus dan karung dan belum memenuhi syarat.
3. Untuk pengumpulan dan pemindahan sampah masih kurang baik, dan belum memenuhi syarat.
4. Tempat Pembuangan Sampah Sementara atau TPS belum memenuhi syarat dan menggunakan metode open dumping.
5. Biaya retribusi pengelolaan sampah Pasar Tradisional Gisting Bawah untuk kios, amparan dan los masing-masing sebesar Rp.2.000

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan gambaran pengelolaan sampah di Pasar Tradisional Gisting Bawah maka saran yang harus diperhatikan :

1. Sebaiknya pengelola pasar menyediakan tempat sampah alternatif, berupa trash bag yang setiap pasaran trash bag dibagikan oleh pedagang, agar setiap

selesai pasaran pedagang membuang sampah hasil berdagang ke trash bag. Dan sebaiknya Dinas atau Pengelola pasar Gisting Bawah mewajibkan setiap tempat berjualan memiliki setidaknya 2 tempat sampah untuk memisahkan sampah organik dan non organik.

2. Sebaiknya pengelola pasar lebih memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana kebersihan yang sudah tidak baik untuk segera diganti, seperti motor pengangkut sampah yang usia pakainya sudah cukup lama.
3. Sebaiknya Dinas dan Pengelola pasar meningkatkan manajemen pengelolaan sampah di Pasar Gisting Bawah.