

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Simpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai gambaran kondisi sanitasi lingkungan pada rumah penderita diare di wilayah kerja puskesmas Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022, sebagai berikut :

1. Kondisi sarana air bersih (SAB) di Kecamatan Gunung Sugih sebanyak 52,2% tidak memenuhi syarat dan sebanyak 47,8% telah memenuhi syarat.
2. Kualitas fisik air bersih di Kecamatan Gunung sugih sebanyak 44,6% tidak memenuhi syarat dan sebanyak 55,4% telah memenuhi syarat.
3. Kondisi sarana jamban di Kecamatan Gunung Sugih sebanyak 51,1 % tidak memenuhi syarat dan sebanyak 48,9% telah memenuhi syarat.
4. Kondisi sarana pembuangan air limbah (SPAL) di Kecamatan Gunung Sugih sebanyak 62% tidak memenuhi syarat dan sebanyak 38% telah memenuhi syarat.
5. Kondisi sarana pembuangan sampah di Kecamatan Gunung Sugih sebanyak 57,6% tidak memenuhi syarat dan sebanyak 42,4% telah memenuhi syarat.

## **B. Saran**

1. Bagi Masyarakat
  - a. Memperbaiki kondisi sarana air bersih (SAB) seperti memperbaiki lantai sumur yang telah retak-retak dan berlubang yang dapat menyebabkan air menggenang di lantai sumur.
  - b. Memperbaiki saluran pembuangan air limbah jika saluran pembuangan air limbah tidak kedap air dan tertutup.
  - c. Sebaiknya membuat jamban dengan jarak septic tank lebih dari 10 meter dari sumber air bersih jika jamban belum memenuhi syarat
  - d. Mengganti tempat sampah dengan bahan yang kedap air serta tertutup agar memenuhi syarat.
2. Bagi Puskesmas
  - a. Meningkatkan penyuluhan, promosi kesehatan dan melakukan orientasi STBM.
  - b. Perlu adanya motivasi dari petugas kesehatan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan lingkungan secara menyeluruh.