

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kondisi lingkungan depot air minum isi ulang di wilayah kerja Puskesmas Kupang Kota sudah memenuhi persyaratan namun ada juga yang masih belum memenuhi persyaratan yaitu pada ke 3 depot tersebut tidak menyediakan tempat cuci tangan untuk para karyawan yang bertugas untuk melayani pembeli.
2. Pada peralatan depot yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kupang Kota sudah memenuhi persyaratan yang ada.
3. Sumber air yang digunakan pada depot air minum isi ulang di wilayah kerja Puskesmas Kupang Kota rata-rata memakai sumur bor.
4. Higiene sanitasi depot pada variabel lingkungan (tempat), peralatan, sumber air baku, serta higiene karyawan sudah memenuhi syarat, namun kualitas air minum yang dihasilkan depot beberapa tidak memenuhi syarat. Maka, depot air minum isi ulang yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kupang Kota beberapa ada yang tidak memenuhi persyaratan.
5. Pada air olahan dari 2 depot yang tidak memenuhi syarat, pemeriksaan secara internal dan eksternal secara berkala masih belum dikatakan memenuhi syarat yang ada.

#### B. Saran

1. Bagi pengusaha depot air minum isi ulang di wilayah kerja Puskesmas Kupang Kota diharapkan selalu mempertahankan aspek-aspek dari higiene sanitasi depotnya yang memenuhi syarat kesehatan agar konsumen selalu aman saat meminumnya.

2. Bagi depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat seperti tidak adanya tempat cuci tangan sebaiknya pengusaha depot tersebut membuat tempat cuci tangan agar bisa digunakan.
3. Bagi depot air minum yang kualitas mikrobiologi nya tidak memenuhi syarat diharapkan untuk melakukan pemantauan kembali apakah air tersebut tidak memenuhi syarat dari hasil olahan nya atau dari alat yang dipakai .