

LAMPIRAN





CHECKLIST
GAMBARAN FASILITAS SANITASI MASJID DI DESA PURWOASRI
KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO TAHUN 2023

1. Nama Masjid : Al-Hidayah
2. Alamat : Purwoasri
3. Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023
 - a. Beri tanda $\sqrt{}$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai
 - b. Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai
 - c. Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

NO	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DI NILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
A	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun UMUM				
	1.Lokasi	4	[$\sqrt{}$]tidak terletak di daerah banjir	5	5
			[$\sqrt{}$]sesuai dengan perencanaan tata kota	5	5
	2.lingkungan/halaman	4	[$\sqrt{}$]bersih dan tertata rapi	4	4
			[$\sqrt{}$]system drainase berfungsi baik	3	3

B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	6	[$\sqrt{}$]bersih	4	4
			[$\sqrt{}$]Kuat, kedap air permukaan rata	3	3
			[]bersih	3	
	2.Dinding	5	[$\sqrt{}$]Bersih	5	5
			[$\sqrt{}$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3	3

			[☒] berwarna terang	2	2
	3. Atap	6	[☐] Tidak bocor/ kuat	6	
			[☐] tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4	
	4. langit-langit	5	[☒] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[☒] kuat	3	3
			[☒] berwarna terang	2	2
	5. pagar	4	[☐] kuat	6	
			[☐] terpelihara	4	
	6. pencahayaan	8	[☐] cukup terang	6	
	7. ventilasi	8	[☒] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	5
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[☐] bersih	6	
			[☐] tidak berdebu	5	

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[☒] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[☒] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[☒] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[☒] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[☐] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[☐] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[☐] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[☐] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[☒] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[☒] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[☒] Jamban pria dan wanita terpisah	3	3
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

1. Nama Masjid : Ar-Rohim

2. Alamat : Purwosari

3. Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023

a. Beri tanda $\sqrt{\quad}$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai

b. Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai

c. Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

NO	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DI NILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
A	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun UMUM				
	1.Lokasi	4	[$\sqrt{\quad}$]tidak terletak di daerah banjir	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]sesuai dengan perencanaan tata kota	5	5
	2.lingkungan/halaman	4	[$\sqrt{\quad}$]bersih dan tertata rapi	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]system drainase berfungsi baik	3	3

B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	6	[$\sqrt{\quad}$]bersih	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]Kuat, kedap air permukaan rata	3	3
			[]bersih	3	
	2.Dinding	5	[$\sqrt{\quad}$]Bersih	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3	3
			[$\sqrt{\quad}$]berwarna terang	2	2
	3.Atap	6	[]Tidak bocor/ kuat	6	
			[]tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4	
	4. langit-langit	5	[$\sqrt{\quad}$] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[$\sqrt{\quad}$] kuat	3	3

			[☒] berwarna terang	2	2
	5. pagar	4	[☐] kuat	6	
			[☐] terpelihara	4	
	6. pencahayaan	8	[☐] cukup terang	6	
	7. ventilasi	8	[☒] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	5
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[☐] bersih	6	
			[☐] tidak berdebu	5	

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[☒] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[☒] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[☒] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[☒] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[☐] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[☐] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[☐] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[☐] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[☒] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[☒] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[☒] Jamban pria dan wanita terpisah	3	3
	TOTAL BOBOT	100	TOTAL SCORE		

1. Nama Masjid : Al-Ihsan

2. Alamat : Purwosari

3. Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023

a. Beri tanda $\sqrt{\quad}$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai

b. Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai

c. Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

NO	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DI NILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
A	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun UMUM				
	1.Lokasi	4	[$\sqrt{\quad}$]tidak terletak di daerah banjir	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]sesuai dengan perencanaan tata kota	5	5
	2.lingkungan/halaman	4	[$\sqrt{\quad}$]bersih dan tertata rapi	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]system drainase berfungsi baik	3	3

B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	6	[$\sqrt{\quad}$]bersih	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]Kuat, kedap air permukaan rata	3	3
			[]bersih	3	
	2.Dinding	5	[$\sqrt{\quad}$]Bersih	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3	3
			[$\sqrt{\quad}$]berwarna terang	2	2
	3.Atap	6	[]Tidak bocor/ kuat	6	
			[]tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4	
	4. langit-langit	5	[$\sqrt{\quad}$] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[$\sqrt{\quad}$] kuat	3	3

			[☒] berwarna terang	2	2
	5. pagar	4	[☐] kuat	6	
			[☐] terpelihara	4	
	6. pencahayaan	8	[☐] cukup terang	6	
	7. ventilasi	8	[☒] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	5
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[☐] bersih	6	
			[☐] tidak berdebu	5	

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[☒] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[☒] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[☒] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[☒] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[☐] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[☐] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[☐] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[☐] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[☒] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[☒] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[☒] Jamban pria dan wanita terpisah	3	3
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

1. Nama Masjid : Ar-Rohman
2. Alamat : Purwoasri
3. Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023
 - a. Beri tanda $\checkmark$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai
 - b. Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai
 - c. Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

NO	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DI NILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
A	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun UMUM				
	1.Lokasi	4	[$\checkmark$]tidak terletak di daerah banjir	5	5
			[$\checkmark$]sesuai dengan perencanaan tata kota	5	5
	2.lingkungan/halaman	4	[$\checkmark$]bersih dan tertata rapi	4	4
			[$\checkmark$]system drainase berfungsi baik	3	3

B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	6	[$\checkmark$]bersih	4	4
			[$\checkmark$]Kuat, kedap air permukaan rata	3	3
			[]bersih	3	
	2.Dinding	5	[$\checkmark$]Bersih	5	5
			[$\checkmark$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3	3
			[$\checkmark$]berwarna terang	2	2
	3.Atap	6	[]Tidak bocor/ kuat	6	
			[]tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4	
	4. langit-langit	5	[$\checkmark$] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[$\checkmark$] kuat	3	3

			[☒] berwarna terang	2	2
	5. pagar	4	[☐] kuat	6	
			[☐] terpelihara	4	
	6. pencahayaan	8	[☐] cukup terang	6	
	7. ventilasi	8	[☒] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	5
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[☐] bersih	6	
			[☐] tidak berdebu	5	

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[☒] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[☒] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[☒] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[☒] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[☐] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[☐] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[☐] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[☐] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[☒] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[☒] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[☒] Jamban pria dan wanita terpisah	3	3
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

1. Nama Masjid : Ar-Rahman
2. Alamat : Purwoasri
3. Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023
 - a. Beri tanda $\sqrt{\quad}$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai
 - b. Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai
 - c. Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

NO	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DI NILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
A	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun UMUM				
	1.Lokasi	4	[$\sqrt{\quad}$]tidak terletak di daerah banjir	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]sesuai dengan perencanaan tata kota	5	5
	2.lingkungan/halaman	4	[$\sqrt{\quad}$]bersih dan tertata rapi	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]system drainase berfungsi baik	3	3

B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	6	[$\sqrt{\quad}$]bersih	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]Kuat, kedap air permukaan rata	3	3
			[]bersih	3	
	2.Dinding	5	[$\sqrt{\quad}$]Bersih	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3	3
			[$\sqrt{\quad}$]berwarna terang	2	2
	3.Atap	6	[]Tidak bocor/ kuat	6	
			[]tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4	

	4. langit-langit	5	[☒] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[☒] kuat	3	3
			[☒] berwarna terang	2	2
	5. pagar	4	[☐] kuat	6	
			[☐] terpelihara	4	
	6. pencahayaan	8	[☐] cukup terang	6	
	7. ventilasi	8	[☒] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	5
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[☐] bersih	6	
			[☐] tidak berdebu	5	

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[☒] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[☒] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[☒] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[☒] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[☐] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[☐] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[☐] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[☐] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[☒] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[☒] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[☒] Jamban pria dan wanita terpisah	3	3
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

1. Nama Masjid : Nurul Jannah
2. Alamat : Karangrejo
3. Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023
 - a. Beri tanda $\sqrt{\quad}$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai
 - b. Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai
 - c. Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

NO	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DI NILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
A	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun UMUM				
	1.Lokasi	4	[$\sqrt{\quad}$]tidak terletak di daerah banjir	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]sesuai dengan perencanaan tata kota	5	5
	2.lingkungan/halaman	4	[$\sqrt{\quad}$]bersih dan tertata rapi	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]system drainase berfungsi baik	3	3

B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	6	[$\sqrt{\quad}$]bersih	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]Kuat, kedap air permukaan rata	3	3
			[]bersih	3	
	2.Dinding	5	[$\sqrt{\quad}$]Bersih	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3	3
			[$\sqrt{\quad}$]berwarna terang	2	2
	3.Atap	6	[]Tidak bocor/ kuat	6	
			[]tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4	

	4. langit-langit	5	[☒] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[☒] kuat	3	3
			[☒] berwarna terang	2	2
	5. pagar	4	[☐] kuat	6	
			[☐] terpelihara	4	
	6. pencahayaan	8	[☐] cukup terang	6	
	7. ventilasi	8	[☒] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	5
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[☐] bersih	6	
			[☐] tidak berdebu	5	

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[☒] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[☒] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[☒] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[☒] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[☐] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[☐] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[☐] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[☐] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[☒] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[☒] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[☒] Jamban pria dan wanita terpisah	3	3
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

1. Nama Masjid : Nurul Huda
2. Alamat : Banjarsari
3. Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023
 - a. Beri tanda $\sqrt{\quad}$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai
 - b. Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai
 - c. Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

NO	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DI NILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
A	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun UMUM				
	1.Lokasi	4	[$\sqrt{\quad}$]tidak terletak di daerah banjir	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]sesuai dengan perencanaan tata kota	5	5
	2.lingkungan/halaman	4	[$\sqrt{\quad}$]bersih dan tertata rapi	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]system drainase berfungsi baik	3	3

B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	6	[$\sqrt{\quad}$]bersih	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]Kuat, kedap air permukaan rata	3	3
			[]bersih	3	
	2.Dinding	5	[$\sqrt{\quad}$]Bersih	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3	3
			[$\sqrt{\quad}$]berwarna terang	2	2
	3.Atap	6	[]Tidak bocor/ kuat	6	
			[]tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4	

	4. langit-langit	5	[☒] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[☒] kuat	3	3
			[☒] berwarna terang	2	2
	5. pagar	4	[☐] kuat	6	
			[☐] terpelihara	4	
	6. pencahayaan	8	[☐] cukup terang	6	
	7. ventilasi	8	[☒] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	5
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[☐] bersih	6	
			[☐] tidak berdebu	5	

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[☒] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[☒] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[☒] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[☒] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[☐] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[☐] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[☐] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[☐] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[☒] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[☒] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[☒] Jamban pria dan wanita terpisah	3	3
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

1. Nama Masjid : Al-Asy'ari
2. Alamat : Purwosari
3. Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023
 - a. Beri tanda $\sqrt{\quad}$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai
 - b. Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai
 - c. Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

NO	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DI NILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
A	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun UMUM				
	1.Lokasi	4	[$\sqrt{\quad}$]tidak terletak di daerah banjir	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]sesuai dengan perencanaan tata kota	5	5
	2.lingkungan/halaman	4	[$\sqrt{\quad}$]bersih dan tertata rapi	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]system drainase berfungsi baik	3	3

B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	6	[$\sqrt{\quad}$]bersih	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]Kuat, kedap air permukaan rata	3	3
			[]bersih	3	
	2.Dinding	5	[$\sqrt{\quad}$]Bersih	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3	3
			[$\sqrt{\quad}$]berwarna terang	2	2
	3.Atap	6	[]Tidak bocor/ kuat	6	
			[]tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4	

	4. langit-langit	5	[☒] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[☒] kuat	3	3
			[☒] berwarna terang	2	2
	5. pagar	4	[☐] kuat	6	
			[☐] terpelihara	4	
	6. pencahayaan	8	[☐] cukup terang	6	
	7. ventilasi	8	[☒] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	5
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[☐] bersih	6	
			[☐] tidak berdebu	5	

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[☒] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[☒] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[☒] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[☒] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[☐] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[☐] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[☐] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[☐] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[☒] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[☒] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[☒] Jamban pria dan wanita terpisah	3	3
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

1. Nama Masjid : Darul Aqidah
2. Alamat : Purwosari
3. Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023
 - a. Beri tanda $\sqrt{\quad}$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai
 - b. Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai
 - c. Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

NO	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DI NILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
A	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun UMUM				
	1.Lokasi	4	[$\sqrt{\quad}$]tidak terletak di daeah banjir	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]sesuai dengan perencanaan tata kota	5	5
	2.lingkungan/halaman	4	[$\sqrt{\quad}$]bersih dan tertata rapi	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]system drainase berfungsi baik	3	3

B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	6	[$\sqrt{\quad}$]bersih	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]Kuat, kedap air permukaan rata	3	3
			[]bersih	3	
	2.Dinding	5	[$\sqrt{\quad}$]Bersih	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3	3
			[$\sqrt{\quad}$]berwarna terang	2	2
	3.Atap	6	[]Tidak bocor/ kuat	6	
			[]tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4	

	4. langit-langit	5	[☒] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[☒] kuat	3	3
			[☒] berwarna terang	2	2
	5. pagar	4	[☐] kuat	6	
			[☐] terpelihara	4	
	6. pencahayaan	8	[☐] cukup terang	6	
	7. ventilasi	8	[☒] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	5
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[☐] bersih	6	
			[☐] tidak berdebu	5	

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[☒] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[☒] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[☒] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[☒] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[☐] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[☐] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[☐] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[☐] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[☒] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[☒] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[☒] Jamban pria dan wanita terpisah	3	3
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

1. Nama Masjid : Nurul Jannah
2. Alamat : Karangrejo
3. Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023
 - a. Beri tanda $\sqrt{\quad}$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai
 - b. Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai
 - c. Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

NO	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DI NILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
A	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun UMUM				
	1.Lokasi	4	[$\sqrt{\quad}$]tidak terletak di daerah banjir	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]sesuai dengan perencanaan tata kota	5	5
	2.lingkungan/halaman	4	[$\sqrt{\quad}$]bersih dan tertata rapi	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]system drainase berfungsi baik	3	3

B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	6	[$\sqrt{\quad}$]bersih	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]Kuat, kedap air permukaan rata	3	3
			[]bersih	3	
	2.Dinding	5	[$\sqrt{\quad}$]Bersih	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3	3
			[$\sqrt{\quad}$]berwarna terang	2	2
	3.Atap	6	[]Tidak bocor/ kuat	6	
			[]tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4	

	4. langit-langit	5	[☒] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[☒] kuat	3	3
			[☒] berwarna terang	2	2
	5. pagar	4	[☐] kuat	6	
			[☐] terpelihara	4	
	6. pencahayaan	8	[☐] cukup terang	6	
	7. ventilasi	8	[☒] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	5
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[☐] bersih	6	
			[☐] tidak berdebu	5	

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[☒] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[☒] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[☒] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[☒] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[☐] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[☐] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[☐] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[☐] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[☒] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[☒] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[☒] Jamban pria dan wanita terpisah	3	3
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

1. Nama Masjid : Al-Hidayah
2. Alamat : Banjarsari
3. Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023
 - a. Beri tanda $\sqrt{\quad}$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai
 - b. Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai
 - c. Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

NO	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DI NILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
A	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun UMUM				
	1.Lokasi	4	[$\sqrt{\quad}$]tidak terletak di daeah banjir	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]sesuai dengan perencanaan tata kota	5	5
	2.lingkungan/halaman	4	[$\sqrt{\quad}$]bersih dan tertata rapi	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]system drainase berfungsi baik	3	3

B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	6	[$\sqrt{\quad}$]bersih	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]Kuat, kedap air permukaan rata	3	3
			[]bersih	3	
	2.Dinding	5	[$\sqrt{\quad}$]Bersih	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3	3
			[$\sqrt{\quad}$]berwarna terang	2	2
	3.Atap	6	[]Tidak bocor/ kuat	6	
			[]tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4	

	4. langit-langit	5	[☒] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[☒] kuat	3	3
			[☒] berwarna terang	2	2
	5. pagar	4	[☐] kuat	6	
			[☐] terpelihara	4	
	6. pencahayaan	8	[☐] cukup terang	6	
	7. ventilasi	8	[☒] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	5
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[☐] bersih	6	
			[☐] tidak berdebu	5	

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[☒] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[☒] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[☒] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[☒] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[☐] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[☐] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[☐] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[☐] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[☒] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[☒] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[☒] Jamban pria dan wanita terpisah	3	3
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

1. Nama Masjid : Darul Aqidah
2. Alamat : Purwosari
3. Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023
 - a. Beri tanda $\sqrt{\quad}$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai
 - b. Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai
 - c. Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DI NILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
A	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun UMUM				
	1.Lokasi	4	[$\sqrt{\quad}$]tidak terletak di daeh banjir	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]sesuai dengan perencanaan tata kota	5	5
	2.lingkungan/halaman	4	[$\sqrt{\quad}$]bersih dan tertata rapi	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]system drainase berfungsi baik	3	3

B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	6	[$\sqrt{\quad}$]bersih	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]Kuat, kedap air permukaan rata	3	3
			[]bersih	3	

	2.Dinding	5	☒ Bersih	5	5
			☒ permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3	3
			☒ berwarna terang	2	2
	3.Atap	6	☐ Tidak bocor/ kuat	6	
			☐ tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4	
	4. langit-langit	5	☒ Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			☒ kuat	3	3
			☒ berwarna terang	2	2
	5. pagar	4	☐ kuat	6	
			☐ terpelihara	4	
	6. pencahayaan	8	☐ cukup terang	6	
	7. ventilasi	8	☒ Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	5
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	☐ bersih	6	
			☐ tidak berdebu	5	

II	FASILITAS SANITASI				
	1.Air bersih	12	☒ Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			☒ Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			☒ Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3

	2. Pembuangan air limbah	10	☒ Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			☐ Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	☐ Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			☐ Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			☐ Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	☒ Bersih dan tidak berbau	4	4
			☒ Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			☒ Jamban pria dan wanita terpisah	3	3
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

Nama Masjid : Khusnatain

Alamat : Purwosari

Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023

Beri tanda $\sqrt{\quad}$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai

Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai

Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

NO	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DI NILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
A	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun UMUM				
	1.Lokasi	4	[$\sqrt{\quad}$]tidak terletak di daerah banjir	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]sesuai dengan perencanaan tata kota	5	5
	2.lingkungan/halaman	4	[$\sqrt{\quad}$]bersih dan tertata rapi	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]system drainase berfungsi baik	3	3

B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	6	[$\sqrt{\quad}$]bersih	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]Kuat, kedap air permukaan rata	3	3
			[$\sqrt{\quad}$]bersih	3	
	2.Dinding	5	[$\sqrt{\quad}$]Bersih	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3	3
			[$\sqrt{\quad}$]berwarna terang	2	2
	3.Atap	6	[$\sqrt{\quad}$]Tidak bocor/ kuat	6	
			[$\sqrt{\quad}$]tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4	
	4. langit-langit	5	[$\sqrt{\quad}$] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[$\sqrt{\quad}$] kuat	3	3

			[☒] berwarna terang	2	2
	5. pagar	4	[☐] kuat	6	
			[☐] terpelihara	4	
	6. pencahayaan	8	[☐] cukup terang	6	
	7. ventilasi	8	[☒] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	5
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[☐] bersih	6	
			[☐] tidak berdebu	5	

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[☒] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[☒] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[☒] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[☒] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[☐] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[☐] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[☐] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[☐] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[☒] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[☒] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[☒] Jamban pria dan wanita terpisah	3	3
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

Nama Masjid : At-Taufiq

Alamat : Purwosari

Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023

Beri tanda $\checkmark$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai

Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai

Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

4. NO	VARIABEL UPAYA	KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI	SKORE
1	2	4	5	1-10	
1	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun				
A	UMUM				
	1.Lokasi	[$\checkmark$] tidak terletak di daerah banjir	4	5	5
		[$\checkmark$] sesuai dengan perencanaan tata kota		5	5
	2.lingkungan/halaman	[] bersih dan tertata rapi	4	4	
		[$\checkmark$] system drainase berfungsi baik		3	3
B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	[] bersih	6	4	
		[$\checkmark$] Kuat, kedap air permukaan rata		3	3
		[] bersih		3	
	2.Dinding	[$\checkmark$] Bersih	5	5	5
		[$\checkmark$] permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air		3	3
		[$\checkmark$] berwarna terang		2	2
	3.Atap	[$\checkmark$] Tidak bocor/ kuat	6	6	6
		[$\checkmark$] tidak memungkinkan		4	4

		terjadinya genangan air			
--	--	-------------------------	--	--	--

	4. Langit-langit	5	[√] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[√] Kuat	3	3
			[√] berwarna terang	2	3
	5. Pagar	4	[√] Kuat	6	4
			[] Terpelihara	4	4
	6. Pencahayaan	8	[√] Cukup terang	4	4
	7. Ventilasi	8	[] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	5
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[√] Bersih	6	5
			[√] Tidak berdebu	5	5
II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[√] Memenuhi persyaratan fisik	3	4
			[√] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	4
	2. Pembuangan air limbah	10	[√] Air limbah mengalir dengan lancar	6	5
			[] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[√] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[√] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[] Jamban pria dan wanita terpisah	3	
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

Nama Masjid : Thoriqul Jannah

Alamat : Purwosari

Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023

Beri tanda $\checkmark$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai

Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai

Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

5. NO	VARIABEL UPAYA	KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI	SKORE
1	2	4	5	1-10	
1	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun				
A	UMUM				
	1.Lokasi	[$\checkmark$]tidak terletak di daerah banjir	4	5	5
		[$\checkmark$]sesuai dengan perencanaan tata kota		5	5
	2.lingkungan/halaman	[]bersih dan tertata rapi	4	4	
		[$\checkmark$]system drainase berfungsi baik		3	3
B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	[]bersih	6	4	
		[$\checkmark$]Kuat, kedap air permukaan rata		3	3
		[]bersih		3	
	2.Dinding	[$\checkmark$]Bersih	5	5	5
		[$\checkmark$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air		3	3
		[$\checkmark$]berwarna terang		2	2
	3.Atap	[$\checkmark$]Tidak bocor/ kuat	6	6	6
		[$\checkmark$]tidak memungkinkan		4	4

		terjadinya genangan air			
--	--	-------------------------	--	--	--

	4. Langit-langit	5	[√] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[√] Kuat	3	3
			[√] berwarna terang	2	2
	5. Pagar	4	[√] Kuat	6	
			[] Terpelihara	4	
	6. Pencahayaan	8	[√] Cukup terang	4	4
	7. Ventilasi	8	[] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[√] Bersih	6	6
			[√] Tidak berdebu	5	5
II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[√] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[√] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[√] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[√] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[√] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[] Jamban pria dan wanita terpisah	3	
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

Nama Masjid : Ar-Rohman

Alamat : Karangrejo

Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023

Beri tanda $\checkmark$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai

Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai

Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

6. NO	VARIABEL UPAYA	KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI	SKORE
1	2	4	5	1-10	
1	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun				
A	UMUM				
	1.Lokasi	[$\checkmark$]tidak terletak di daerah banjir	4	5	5
		[$\checkmark$]sesuai dengan perencanaan tata kota		5	5
	2.lingkungan/halaman	[]bersih dan tertata rapi	4	4	
		[$\checkmark$]system drainase berfungsi baik		3	3
B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	[]bersih	6	4	
		[$\checkmark$]Kuat, kedap air permukaan rata		3	3
		[]bersih		3	
	2.Dinding	[$\checkmark$]Bersih	5	5	5
		[$\checkmark$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air		3	3
		[$\checkmark$]berwarna terang		2	2
	3.Atap	[$\checkmark$]Tidak bocor/ kuat	6	6	6
		[$\checkmark$]tidak memungkinkan		4	4

		terjadinya genangan air			
--	--	-------------------------	--	--	--

	4. Langit-langit	5	[√] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[√] Kuat	3	3
			[√] berwarna terang	2	2
	5. Pagar	4	[√] Kuat	6	
			[] Terpelihara	4	
	6. Pencahayaan	8	[√] Cukup terang	4	4
	7. Ventilasi	8	[] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[√] Bersih	6	6
			[√] Tidak berdebu	5	5
II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[√] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[√] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[√] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[√] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[√] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[] Jamban pria dan wanita terpisah	3	
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

Nama Masjid : Al-Mursalin

Alamat : Karangrejo

Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023

Beri tanda $\checkmark$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai

Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai

Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

7. NO	VARIABEL UPAYA	KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI	SKORE
1	2	4	5	1-10	
1	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun				
A	UMUM				
	1.Lokasi	[$\checkmark$]tidak terletak di daerah banjir	4	5	5
		[$\checkmark$]sesuai dengan perencanaan tata kota		5	5
	2.lingkungan/halaman	[]bersih dan tertata rapi	4	4	
		[$\checkmark$]system drainase berfungsi baik		3	3
B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	[]bersih	6	4	
		[$\checkmark$]Kuat, kedap air permukaan rata		3	3
		[]bersih		3	
	2.Dinding	[$\checkmark$]Bersih	5	5	5
		[$\checkmark$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air		3	3
		[$\checkmark$]berwarna terang		2	2
	3.Atap	[$\checkmark$]Tidak bocor/ kuat	6	6	6
		[$\checkmark$]tidak memungkinkan		4	4

		terjadinya genangan air			
--	--	-------------------------	--	--	--

	4. Langit-langit	5	[√] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[√] Kuat	3	3
			[√] berwarna terang	2	2
	5. Pagar	4	[√] Kuat	6	
			[] Terpelihara	4	
	6. Pencahayaan	8	[√] Cukup terang	4	4
	7. Ventilasi	8	[] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[√] Bersih	6	6
			[√] Tidak berdebu	5	5
II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[√] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[√] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[√] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[√] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[√] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[] Jamban pria dan wanita terpisah	3	
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

Nama Masjid : Al-Amin

Alamat : Karangrejo

Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023

Beri tanda $\checkmark$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai

Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai

Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

8. NO	VARIABEL UPAYA	KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI	SKORE
1	2	4	5	1-10	
1	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun				
A	UMUM				
	1.Lokasi	[$\checkmark$]tidak terletak di daerah banjir	4	5	5
		[$\checkmark$]sesuai dengan perencanaan tata kota		5	5
	2.lingkungan/halaman	[]bersih dan tertata rapi	4	4	
		[$\checkmark$]system drainase berfungsi baik		3	3
B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	[]bersih	6	4	
		[$\checkmark$]Kuat, kedap air permukaan rata		3	3
		[]bersih		3	
	2.Dinding	[$\checkmark$]Bersih	5	5	5
		[$\checkmark$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air		3	3
		[$\checkmark$]berwarna terang		2	2
	3.Atap	[$\checkmark$]Tidak bocor/ kuat	6	6	6
		[$\checkmark$]tidak memungkinkan		4	4

		terjadinya genangan air			
--	--	-------------------------	--	--	--

	4. Langit-langit	5	[√] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[√] Kuat	3	3
			[√] berwarna terang	2	2
	5. Pagar	4	[√] Kuat	6	
			[] Terpelihara	4	
	6. Pencahayaan	8	[√] Cukup terang	4	4
	7. Ventilasi	8	[] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[√] Bersih	6	6
			[√] Tidak berdebu	5	5
II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[√] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[√] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[√] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[√] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[√] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[] Jamban pria dan wanita terpisah	3	
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

Nama Masjid : Al-Isro

Alamat : Karangrejo

Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023

Beri tanda $\checkmark$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai

Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai

Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

9. NO	VARIABEL UPAYA	KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI	SKORE
1	2	4	5	1-10	
1	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun				
A	UMUM				
	1.Lokasi	[$\checkmark$]tidak terletak di daerah banjir	4	5	5
		[$\checkmark$]sesuai dengan perencanaan tata kota		5	5
	2.lingkungan/halaman	[]bersih dan tertata rapi	4	4	
		[$\checkmark$]system drainase berfungsi baik		3	3
B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	[]bersih	6	4	
		[$\checkmark$]Kuat, kedap air permukaan rata		3	3
		[]bersih		3	
	2.Dinding	[$\checkmark$]Bersih	5	5	5
		[$\checkmark$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air		3	3
		[$\checkmark$]berwarna terang		2	2
	3.Atap	[$\checkmark$]Tidak bocor/ kuat	6	6	6
		[$\checkmark$]tidak memungkinkan		4	4

		terjadinya genangan air			
--	--	-------------------------	--	--	--

	4. Langit-langit	5	[√] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[√] Kuat	3	3
			[√] berwarna terang	2	2
	5. Pagar	4	[√] Kuat	6	
			[] Terpelihara	4	
	6. Pencahayaan	8	[√] Cukup terang	4	4
	7. Ventilasi	8	[] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[√] Bersih	6	6
			[√] Tidak berdebu	5	5
II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[√] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[√] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[√] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinoir	10	[√] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[√] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[] Jamban pria dan wanita terpisah	3	
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

Nama Masjid : Al-Ikhlas

Alamat : Karangrejo

Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023

Beri tanda $\checkmark$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai

Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai

Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

10.	NO	VARIABEL UPAYA	KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI	SKORE
	1	2	4	5	1-10	
1		Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun				
A		UMUM				
		1.Lokasi	[$\checkmark$]tidak terletak di daerah banjir	4	5	5
			[$\checkmark$]sesuai dengan perencanaan tata kota		5	5
		2.lingkungan/halaman	[]bersih dan tertata rapi	4	4	
			[$\checkmark$]system drainase berfungsi baik		3	3
B		BAGIAN DALAM				
		1.lantai	[]bersih	6	4	
			[$\checkmark$]Kuat, kedap air permukaan rata		3	3
			[]bersih		3	
		2.Dinding	[$\checkmark$]Bersih	5	5	5
			[$\checkmark$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air		3	3
			[$\checkmark$]berwarna terang		2	2
		3.Atap	[$\checkmark$]Tidak bocor/kuat	6	6	6
			[$\checkmark$]tidak		4	4

		memungkinkan terjadinya genangan air			
--	--	--------------------------------------	--	--	--

	4. Langit-langit	5	[√] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[√] Kuat	3	3
			[√] berwarna terang	2	2
	5. Pagar	4	[√] Kuat	6	
			[] Terpelihara	4	
	6. Pencahayaan	8	[√] Cukup terang	4	4
	7. Ventilasi	8	[] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[√] Bersih	6	6
			[√] Tidak berdebu	5	5
II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[√] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[√] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[√] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[√] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[√] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[] Jamban pria dan wanita terpisah	3	
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

Nama Masjid : Al-Hidayah

Alamat : Karangrejo

Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023

Beri tanda $\sqrt{\quad}$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai

Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai

Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

NO	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DI NILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
A	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun UMUM				
	1.Lokasi	4	[$\sqrt{\quad}$]tidak terletak di daerah banjir	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]sesuai dengan perencanaan tata kota	5	5
	2.lingkungan/halaman	4	[$\sqrt{\quad}$]bersih dan tertata rapi	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]system drainase berfungsi baik	3	3

B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	6	[$\sqrt{\quad}$]bersih	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]Kuat, kedap air permukaan rata	3	3
			[$\sqrt{\quad}$]bersih	3	
	2.Dinding	5	[$\sqrt{\quad}$]Bersih	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3	3
			[$\sqrt{\quad}$]berwarna terang	2	2
	3.Atap	6	[$\sqrt{\quad}$]Tidak bocor/ kuat	6	
			[$\sqrt{\quad}$]tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4	
	4. langit-langit	5	[$\sqrt{\quad}$] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[$\sqrt{\quad}$] kuat	3	3

			[☒] berwarna terang	2	2
	5. pagar	4	[☐] kuat	6	
			[☐] terpelihara	4	
	6. pencahayaan	8	[☐] cukup terang	6	
	7. ventilasi	8	[☒] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	5
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[☐] bersih	6	
			[☐] tidak berdebu	5	

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[☒] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[☒] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[☒] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[☒] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[☐] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[☐] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[☐] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[☐] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[☒] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[☒] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[☒] Jamban pria dan wanita terpisah	3	3
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

Nama Masjid : Al-Abror

Alamat : Purwosari

Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023

Beri tanda $\checkmark$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai

Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai

Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

NO	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DI NILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
A	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun UMUM				
	1.Lokasi	4	[$\checkmark$]tidak terletak di daerah banjir	5	5
			[$\checkmark$]sesuai dengan perencanaan tata kota	5	5
	2.lingkungan/halaman	4	[$\checkmark$]bersih dan tertata rapi	4	4
			[$\checkmark$]system drainase berfungsi baik	3	3

B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	6	[$\checkmark$]bersih	4	4
			[$\checkmark$]Kuat, kedap air permukaan rata	3	3
			[]bersih	3	
	2.Dinding	5	[$\checkmark$]Bersih	5	5
			[$\checkmark$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3	3
			[$\checkmark$]berwarna terang	2	2
	3.Atap	6	[]Tidak bocor/ kuat	6	
			[]tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4	
	4. langit-langit	5	[$\checkmark$] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[$\checkmark$] kuat	3	3

			[☒] berwarna terang	2	2
	5. pagar	4	[☐] kuat	6	
			[☐] terpelihara	4	
	6. pencahayaan	8	[☐] cukup terang	6	
	7. ventilasi	8	[☒] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	5
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[☐] bersih	6	
			[☐] tidak berdebu	5	

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[☒] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[☒] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[☒] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[☒] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[☐] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[☐] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[☐] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[☐] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[☒] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[☒] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[☒] Jamban pria dan wanita terpisah	3	3
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

Nama Masjid : Nurul Mu'min

Alamat : Banjarsari

Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023

Beri tanda $\sqrt{\quad}$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai

Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai

Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

NO	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DI NILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
A	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun UMUM				
	1.Lokasi	4	[$\sqrt{\quad}$]tidak terletak di daerah banjir	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]sesuai dengan perencanaan tata kota	5	5
	2.lingkungan/halaman	4	[$\sqrt{\quad}$]bersih dan tertata rapi	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]system drainase berfungsi baik	3	3

B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	6	[$\sqrt{\quad}$]bersih	4	4
			[$\sqrt{\quad}$]Kuat, kedap air permukaan rata	3	3
			[$\sqrt{\quad}$]bersih	3	
	2.Dinding	5	[$\sqrt{\quad}$]Bersih	5	5
			[$\sqrt{\quad}$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3	3
			[$\sqrt{\quad}$]berwarna terang	2	2
	3.Atap	6	[$\sqrt{\quad}$]Tidak bocor/ kuat	6	
			[$\sqrt{\quad}$]tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4	
	4. langit-langit	5	[$\sqrt{\quad}$] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[$\sqrt{\quad}$] kuat	3	3

			[☒] berwarna terang	2	2
	5. pagar	4	[☐] kuat	6	
			[☐] terpelihara	4	
	6. pencahayaan	8	[☐] cukup terang	6	
	7. ventilasi	8	[☒] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	5
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[☐] bersih	6	
			[☐] tidak berdebu	5	

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[☒] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[☒] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[☒] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[☒] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[☐] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[☐] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[☐] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[☐] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[☒] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[☒] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[☒] Jamban pria dan wanita terpisah	3	3
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

Nama Masjid : Al-Muhajirin

Alamat : Banjarsari

Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023

Beri tanda $\checkmark$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai

Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai

Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

NO	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DI NILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
A	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun UMUM				
	1.Lokasi	4	[$\checkmark$]tidak terletak di daerah banjir	5	5
			[$\checkmark$]sesuai dengan perencanaan tata kota	5	5
	2.lingkungan/halaman	4	[$\checkmark$]bersih dan tertata rapi	4	4
			[$\checkmark$]system drainase berfungsi baik	3	3

B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	6	[$\checkmark$]bersih	4	4
			[$\checkmark$]Kuat, kedap air permukaan rata	3	3
			[]bersih	3	
	2.Dinding	5	[$\checkmark$]Bersih	5	5
			[$\checkmark$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3	3
			[$\checkmark$]berwarna terang	2	2
	3.Atap	6	[]Tidak bocor/ kuat	6	
			[]tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4	
	4. langit-langit	5	[$\checkmark$] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[$\checkmark$] kuat	3	3

			[☒] berwarna terang	2	2
	5. pagar	4	[☐] kuat	6	
			[☐] terpelihara	4	
	6. pencahayaan	8	[☐] cukup terang	6	
	7. ventilasi	8	[☒] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	5
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[☐] bersih	6	
			[☐] tidak berdebu	5	

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[☒] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[☒] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[☒] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[☒] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[☐] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[☐] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[☐] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[☐] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[☒] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[☒] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[☒] Jamban pria dan wanita terpisah	3	3
TOTAL BOBOT		100	TOTAL SCORE		

Nama Masjid : Al-Watoniyyah

Alamat : Banjarsari

Tanggal Pemeriksaan : 3 Mei 2023

Beri tanda $\checkmark$ pada kotak [] (pada kolom 4, dan kolom 6 untuk penilaian yang sesuai

Skor (kolom 6) adalah bobot (kolom 4) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai

Setiap variable memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 1

NO	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DI NILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
A	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangun UMUM				
	1.Lokasi	4	[$\checkmark$]tidak terletak di daerah banjir	5	5
			[$\checkmark$]sesuai dengan perencanaan tata kota	5	5
	2.lingkungan/halaman	4	[$\checkmark$]bersih dan tertata rapi	4	4
			[$\checkmark$]system drainase berfungsi baik	3	3

B	BAGIAN DALAM				
	1.lantai	6	[$\checkmark$]bersih	4	4
			[$\checkmark$]Kuat, kedap air permukaan rata	3	3
			[]bersih	3	
	2.Dinding	5	[$\checkmark$]Bersih	5	5
			[$\checkmark$]permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3	3
			[$\checkmark$]berwarna terang	2	2
	3.Atap	6	[]Tidak bocor/ kuat	6	
			[]tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4	
	4. langit-langit	5	[$\checkmark$] Tinggi dari lantai min 2,5	5	5
			[$\checkmark$] kuat	3	3

			[☒] berwarna terang	2	2
	5. pagar	4	[☐] kuat	6	
			[☐] terpelihara	4	
	6. pencahayaan	8	[☐] cukup terang	6	
	7. ventilasi	8	[☒] Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	5
	8. Alat Ibadah (mimbar, kursi dan lain-lain)	10	[☐] bersih	6	
			[☐] tidak berdebu	5	

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air bersih	12	[☒] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	4
			[☒] Memenuhi persyaratan fisik	3	3
			[☒] Air keluar melalui kran-kran khusus	3	3
	2. Pembuangan air limbah	10	[☒] Air limbah mengalir dengan lancar	6	6
			[☐] Saluran air limbah kedap air dan sistim tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	[☐] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5	
			[☐] Tempat sampah terbuat dari tempat yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3	
			[☐] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2	
	4. Jamban dan urinior	10	[☒] Bersih dan tidak berbau	4	4
			[☒] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3	3
			[☒] Jamban pria dan wanita terpisah	3	3
	TOTAL BOBOT	100	TOTAL SCORE		