

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sanitasi merupakan salah satu faktor yang paling penting dan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, Indonesia masih memiliki masalah dalam tata-kelola air dan sanitasi yang baik. Terutama di kota-kota besar, dengan tidak meratanya penyebaran penduduk dan mahalannya harga tanah, sanitasi yang baik merupakan masalah klasik yang tidak pernah dapat diselesaikan oleh pemerintah (Arrias et al., 2019) (Martias & Hanum, 2021)

Menurut Mukono (2006) sanitasi di tempat-tempat umum, merupakan masalah kesehatan masyarakat yang cukup mendesak. Karena tempat umum merupakan tempat bertemunya masyarakat dengan segala penyakit yang berpotensi diderita anggota masyarakat. Oleh sebab itu tempat umum bisa menjadi tempat menyebarnya segala penyakit terutama penyakit yang medianya makanan, minuman, udara dan air. Dengan demikian sanitasi tempat-tempat umum harus memenuhi persyaratan kesehatan untuk melindungi, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (Nasution, 2017) (Sarastiana & Widiyanto, 2018)

Masjid adalah salah satu tempat umum termasuk fasilitasnya yang digunakan untuk melakukan ibadah keagamaan umat Islam. Sebagai tempat umum Masjid juga dapat memberi peluang terjadinya penularan

penyakit, pencemaran lingkungan atau gangguan kesehatan yang lainnya apabila lingkungannya tidak bersih dan tidak memenuhi persyaratan sanitasi termasuk orang yang menggunakan Masjid (Dinkes Prov Jateng, 1998). Salah satu persyaratan sanitasi bagian luar Masjid yang harus dipenuhi adalah fasilitas sanitasi Masjid karena menurut WHO (2013) walaupun masing-masing tempat-tempat umum berbeda jenis dan waktu kegiatan serta jumlah pengunjungnya namun harus tetap ada fasilitas sanitasi diantaranya pembuangan kotoran manusia atau toilet yang memadai, penyediaan air bersih yang mencukupi sesuai standar mutu dan pembuangan sampah yang benar. Suatu tempat umum yang belum memiliki fasilitas sanitasi perlu didorong untuk memiliki sarana yang memenuhi syarat dan dapat memeliharanya dengan baik sehingga dalam jangka panjang menghasilkan kondisi sarana tempat umum yang sehat (Nasution, 2017)(Martias & Hanum, 2021)(Sarastiana & Widiyanto, 2018)

Peran rumah-rumah ibadah yang sebenarnya dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kegiatan ibadah saja, namun dapat digunakan sebagai sarana alternatif untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan sarana air dan sanitasi yang baik bagi masyarakat sekitar. Pemanfaatan rumah ibadah sebagai penyedia sarana air dan sanitasi masyarakat tidak hanya akan berdampak pada kesehatan dan ekonomi masyarakat kecil di lingkungan sekitar saja, tetapi juga dapat meningkatkan peran rumah ibadah sebagai motor penggerak kesalehan sosial yang berperan penting dalam menyelesaikan persoalan bangsa, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.(Aam

Alamsyah, 2022)(Syakbania & Wahyuningsih, 2020)(Sarastiana & Widiyanto, 2018)

Penyelenggaraan sarana dan bangunan umum berada di luar kewenangan Departemen Kesehatan, namun sarana dan bangunan umum tersebut harus memenuhi persyaratan kesehatan(Depdiknas, 2003)

Berdasarkan observasi awal peneliti dari jumlah keseluruhan 10 Masjid masih banyak Masjid di wilayah Kecamatan Metro Utara Kota Metro belum memenuhi persyaratan sanitasi termasuk belum memiliki fasilitas sanitasi sesuai standar persyaratan yang ditetapkan. Seperti tidak memiliki tempat pembuangan sampah, dan ada juga yang tempat sampahnya tidak dilengkapi dengan tutup(Nasution, 2017)

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan di tempat-tempat ibadah yang ada di Kelurahan Purwoasri terdapat 2 masjid. yaitu Masjid Ar-Rohman yang ada Kelurahan Purwoasri, dan Masjid al-hidayah yang ada di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro, terlihat keadaan sanitasinya kurang baik di tandai adanya saluran pembuangan air limbahnya tidak lancar dan sampah bertumpuk di selokan. Berdasarkan data-data tersebut, maka kondisi sarana sanitasi terutama pada tempat ibadah (Masjid) di Desa Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro terdapat langit-langit yang bocor, tidak adanya saluran pembuangan air limbah, pagar di lingkungan masjid kurang terawat dan tidak adanya tempat untuk pembuangan sampah yang menyebabkan sampah menjadi berserakan. perlu mendapat perhatian khusus agar tidak menimbulkan masalah masalah sanitasi yang selanjutnya akan mempengaruhi

lingkungan hidup manusia dalam penularan penyakit dan gangguan kesehatan pada manusia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan masalah yaitu “Bagaimanakah Gambaran Fasilitas Sanitasi Masjid di Wilayah Kecamatan Metro Utara Kota Metro tahun 2023”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran keadaan Sanitasi dasar Tempat Ibadah di Wilayah Kecamatan Metro Utara Kota Metro tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui kebersihan lingkungan dan bangunan Tempat Ibadah yang ada di Wilayah Kecamatan Kec Metro Utara Kota Metro tahun 2023.
- b) Untuk mengetahui kondisi jamban yang ada di Masjid di Kelurahan Purwoasri Kec Metro Utara Kota Metro tahun 2023.
- c) Untuk mengetahui kondisi pembuangan sampah yang ada di tempat-tempat ibadah di Kelurahan PurwoAsri Kec Metro Utara Kota Metro tahun 2023.
- d) Untuk mengetahui ketersediaan pembuangan air limbah pada masjid di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro

- e) Untuk mengetahui ketersediaan air bersih di Masjid

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis Sebagai pembelajaran serta pengalaman dalam melaksanakan suatu penelitian ilmiah guna memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan.
2. Bagi Institusi Pendidikan Sebagai bahan acuan dan bahan pembelajaran guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa.

E. Ruang Lingkup

Tempat-tempat ibadah merupakan salah satu sarana dan tempat-tempat umum yang dipergunakan untuk berkumpulnya masyarakat guna melaksanakan kegiatan ibadah.(Adi Saputra et al., 2021)

Peneliti hanya membatasi pada tempat ibadah masjid, keadaan kesehatan lingkungan dan bangunan, fasilitas sanitasi dasar penyediaan air bersih, pembuangan sampah, dan toilet atau kamar mandi di tempat-tempat Ibadah di Kelurahan Purwoasri Kec Metro Utara Kota Metro Tahun 2023.