

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Bedasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan mengenai sanitasi Masjid di wilayah Kecamatan Metro Utara khususnya mengenai kesehatan lingkungan umum dan bangunan, sarana penyediaan air bersih, sarana pembuangan air limbah, sarana pembuangan sampah, sarana pembuangan tinja / jamban, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan terhadap 23 masjid yang ada di wilayah Kecamatan Metro Utara diperoleh hasil bahwa 5 belum memenuhi syarat
2. Dari lima aspek sanitasi yang diamati, aspek yang menunjukkan masalah adalah saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang tidak memenuhi syarat dikarenakan konstruksi dari SPAL Masjid yang tidak tertutup dan tidak kedap dengan air.
3. Permasalahan tertinggi pada masjid yaitu sarana pembuangan sampah dari 23 masjid tersebut 5 tidak memenuhi syarat dikarenakan konstruksinya dimana tidak memiliki tutup dan tidak kedap air.
4. Dari 23 masjid tersebut sarana penyediaan air bersih (SAB) pada masjid di wilayah Kecamatan Metro Utara memenuhi syarat secara fisik
5. Kualitas jamban pada Masjid di wilayah Kecamatan Metro Utara juga masih ada yang kurang, ada 6 masjid yang toiletnya 1 untuk laki-laki dan perempuan, sehingga dapat menyebabkan antrian.

## **B. Saran**

1. Bagi Masjid yang memiliki SPAL terbuka dan tidak kedap dengan air agar untuk memperbaiki SPAL dengan cara menutup dan membuatnya kedap air sesuai dengan persyaratan sanitasi, agar tidak menjadi sumber pencemar air bersih serja tidak mengganggu estetika pengunjung.
2. Masjid yang tempat sampahnya tidak saniter juga perlu mengganti tempat sampah yang terbuka dan tidak kedap dengan air dengan menggunakan tempat sampah yang lebih saniter yaitu memiliki tutup, anti karat dan kedap dengan air serta frekuensi pembersihan tempat sampah terus diperhatikan agar tidak menimbulkan bibit penyakit baru.
3. Sebaiknya pihak masjid yang yang jambannya belum tercukupi agar menambah jumlah jambannya.