

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebagian besar kondisi kualitas air (sisa *chlor*) kolam renang yang ada di Kotabumi belum memenuhi persyaratan kualitas air kolam renang menurut Permenkes NO.2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan.
2. Kondisi fasilitas sanitasi kolam renang yang ada di Kotabumi sebagian besar kolam renang dalam kategori baik menurut Permenkes NO. 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan.
3. Kondisi Kontruksi Bangunan sanitasi kolam renang yang ada di Kotabumi sebagian besar kolam renang dalam kategori baik menurut Permenkes NO. 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan
4. Pengetahuan pengelola kolam renang mengenai sanitasi kolam renang yang ada di Kotabumi sebagian besar memiliki kategori baik menurut Permenkes NO. 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti memberikan saran sebagai salah satu sumber informasi yaitu :

1. Untuk Pengelola kolam renang sri lestari karna kekeruhan tidak memenuhi syarat untuk itu perlu penambahan tawas/kaporit agar air kolam renang lebih jernih, selain itu karna sisa *chlor* pada kolam renang ini tidak memenuhi syarat penambahan *chlor* dengan sisa *chlor* 1-1,5 sebanyak mg/l. Serta perlu di sediakan tempat cuci

tangan, gudang bahan kimia dan perlengkapan lain sebagai bentuk fasilitas untuk para pengunjung kolam renang.

2. Untuk pengelola kolam renang tirta intan kencana karna kekeruhan tidak memenuhi syarat untuk itu perlu penambahan tawas/kaporit agar air kolam renang lebih jernih, selain itu karna sisa chlor pada kolam renang ini tidak memenuhi syarat penambahan chlor dengan sisa *chlor* 1-1,5 sebanyak mg/l. Serta perlu di sediakan tempat cuci tangan, gudang bahan kimia dan perlengkapan lain sebagai bentuk fasilitas untuk para pengunjung kolam renang.
3. Untuk pengelola kolam renang agrowisata lembah bambu karna sisa chlor pada kolam renang ini tidak memenuhi syarat penambahan chlor dengan sisa *chlor* 1-1,5 sebanyak mg/l. Serta perlu di sediakan tempat cuci tangan, gudang bahan kimia dan perlengkapan lain sebagai bentuk fasilitas untuk para pengunjung kolam renang.
4. Khususnya pada fasilitas sanitasi kolam renang yang ada di Kotabumi dianjurkan terdapat papan pengumuman peringatan khusus pada pengunjung kolam renang yang memiliki penyakit kulit dan meletakkannya di area kolam renang