

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmpstp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) Nomor :1871/070/00328/SKP/III.16/IV/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/046/IV.05/2021 Tanggal 23 APRIL 2021, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : SEFTIA NUR HANGGARAHINI
2. Alamat : PERUM GRIYA SUKARAME BII NO. 10 KEL./DESA SUKARAME KEC. SUKARAME KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : GAMBARAN KONDISI FISIK RUMAH DI KELURAHAN WAY KANDIS KECAMATAN TANJUNG SENANG BANDAR LAMPUNG
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI GAMBARAN KONDISI FISIK RUMAH DI KELURAHAN WAY KANDIS KECAMATAN TANJUNG SENANG BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
5. Lokasi Penelitian : PADA KELURAHAN WAY KANDUIS KOTA BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 15 MARET 2021
7. Bidang Penelitian : KESEHATAN LINGKUNGAN
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : WARIJIDIN ALIYANTO, SKM., M.Kes.
10. Anggota Penelitian : SEFTIA NUR HANGGARAHINI
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBA

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 28 April 2021

Kepala Dinas,



Drs. A. Fachruddin, M.M.
NIP 19670205 198712 1 002

Tembusan:

1. BAKESBANGPOL Kota I
2. Bappeda Kota Bandar Lar
3. Pertinggal



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN TANJUNG SENANG
KELURAHAN WAY KANDIS**

Jalan Tirta Ria No.212 Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung

Bandar Lampung, 04 Mei 2021

Nomor : 515/ 80 /V.11/VI.67/V/2021
Lampiran : -
Perihal : **Izin Untuk Melaksanakan
Penelitian di Kelurahan Way Kandis**

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Politeknik Kesehatan
Tanjungkarang
di-

LAMPUNG SELATAN

Dengan Hormat,

Menindak Lanjuti Surat dari Ketua Jurusan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Jurusan Kesehatan Lingkungan Nomor UM.01.01/IV/138/2021 Tanggal 15 April 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Kami memberikan Izin kepada :

NO	NAMA	JURUSAN
1	SEFTIA NUR HANGGRAHINI	KESEHATAN LINGKUNGAN

Untuk melaksanakan Penelitian di Wilayah Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dari Tanggal 04 Mei 2021 s/d 07 Mei 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


RIZKAR RAIS, SE
NIP. 197106172008011009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Tanjung Senang (sebagai laporan)
2. -----Arsip-----

LAMPIRAN 2



PERSYARATAN KESEHATAN PERUMAHAN (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/MENKES/SK/VII/1999)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan perumahan berpengaruh besar terhadap peningkatan derajat kesehatan keluarga, oleh karena itu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3227);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pencyrahan Sebagian Urusan Di Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN PERUMAHAN.

Kedua :
Persyaratan kesehatan perumahan dalam keputusan ini dimaksudkan untuk melindungi keluarga dari dampak kualitas lingkungan perumahan dan rumah tinggal yang tidak sehat.

Ketiga :
Persyaratan kesehatan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, meliputi :

1. Lingkungan perumahan yang terdiri dari lokasi, kualitas udara, kebisingan dan getaran, kualitas tanah, kualitas air tanah, sarana dan prasarana lingkungan, binatang penular penyakit dan penghijauan.
2. Rumah tinggal yang terdiri dari bahan bangunan, komponen dan penataan ruang rumah, pencahayaan, kualitas udara ventilasi, binatang penular penyakit, air, makanan, limbah, dan kepadatan hunian ruang tidur.

Keempat :
Pelaksanaan ketentuan mengenai persyaratan kesehatan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga menjadi tanggung jawab:

- a. Pengembang atau penyelenggara pembangunan untuk perumahan;
- b. Pemilik atau penghuni rumah tinggal untuk rumah.

Kelima :

Persyaratan Kesehatan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga berlaku juga terhadap rumah susun atau kondominium, rumah toko dan rumah kantor pada zona permukiman.
Lampiran

Keenam :
Persyaratan kesehatan perumahan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketujuh :
Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan ini dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perumahan dan Permukiman dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Kedelapan :
Setiap perumahan yang telah ada wajib memenuhi persyaratan kesehatan perumahan sesuai keputusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.

Kesembilan :
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 1999

MENTERI KESEHATAN,

td.

PROF. DR. EA. MOELOEK

PERSYARATAN KESEHATAN PERUMAHAN

A. PENDAHULUAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan untuk melindungi diri dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, serta tempat pengembangan kehidupan keluarga. Oleh karena itu keberadaan rumah yang sehat, aman, serasi dan teratur sangat diperlukan agar fungsi dan kegunaan rumah dapat terpenuhi dengan baik.

Rumah terdiri dari ruangan, halaman dan area sekelilingnya. Perumahan terdiri dari rumah-rumah atau kelompok rumah baik kelompok rumah dalam satu bangunan seperti rumah susun atau kondominium kelompok kebijakan rumah dalam satu kawasan atau wilayah tertentu dimana lokasi kualitas sarana dan prasarana kesehatan lingkungan merupakan salah satu faktor penentu dalam terwujudnya kesehatan masyarakat di perumahan tersebut.

Persyaratan kesehatan perumahan yang bersifat teknis kesehatan, dilaksanakan dalam lingkup perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan rumah dan perumahan guna melindungi penghuni rumah dan atau perumahan serta masyarakat sekitarnya dari bahaya atau gangguan kesehatan.

Direktur Jenderal yang membidangi pembinaan masalah kesehatan perumahan berkewajiban menyusun dan mengembangkan pedoman teknis, untuk melaksanakan pembinaan, penyuluhan, penilaian, pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas rumah dan perumahan dari aspek kesehatan.

Penyelenggara pembangunan perumahan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan perumahan dapat dikenakan sanksi

pidana dan/atau sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan bagi pemilik rumah yang belum memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan perumahan tidak dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Kepada pemilik rumah tersebut wajib dilakukan pembinaan agar segera dapat memenuhi persyaratan kesehatan rumah tinggal.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi;
2. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga;
3. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan;
4. Kesehatan perumahan adalah lokasi fisik, kimia dan biologik di dalam rumah, di lingkungan rumah, dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal;
5. Persyaratan kesehatan perumahan adalah ketentuan atau ketentuan teknis kesehatan

yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni rumah, masyarakat yang bermukim di perumahan, dan atau masyarakat sekitarnya dari bahaya atau gangguan kesehatan;

6. Penyelenggara pembangunan perumahan adalah badan usaha dan atau anggota masyarakat yang memiliki ijin yang berwenang untuk membangun perumahan yang diperuntukan bagi masyarakat.
7. Prasarana kesehatan lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Sarana kesehatan lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya;
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas pokok, fungsi dan wewenangnya mencakup bidang pembinaan teknis kesehatan perumahan dan permukiman.

C. PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN PERUMAHAN

1. Lokasi
 - a. Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, gelombang tsunami, longsor, dan sebagainya;
 - b. Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah dan bekas lokasi pertambangan;
 - c. Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti jalur pendaratan penerbangan.
2. Kualitas Udara, Kebisingan dan Getaran :

Kualitas udara ambien di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan gas beracun baik oleh alam atau aktivitas manusia, dan memenuhi persyaratan baku mutu udara yang berlaku, dengan perhatian khusus terhadap parameter-parameter sebagai berikut :

- a. Tingkat kebisingan di lokasi tidak melebihi 45-55 dbA;
- b. Gas berbau (H_2S dan NH_3) secara biologis tidak terdeteksi;
- c. Partikel debu diameter 10 μg tidak melebihi 150 $\mu g/m^3$;
- d. Gas SO_2 tidak melebihi 0.10 ppm;
- e. Debu terendap tidak melebihi 350 mm^3/m^2 per hari.
Tingkat getaran di lingkungan perumahan harus memenuhi maksimal 10 mm/detik.

3. Kualitas Tanah
Kualitas tanah pada daerah perumahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Timah hitam (Pb) maksimal 300 mg/kg;
- b. Arsenik total maksimal 100 mg/kg;
- c. Cadmium (Cd) maksimal 20 mg/kg;
- d. Benzo (a) pyrene maksimal 1 ng/kg.

4. Kualitas Air Tanah

Kualitas air tanah pada daerah perumahan minimal harus memenuhi persyaratan air baku, air minum (golongan B), sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

5. Sarana dan Prasarana Lingkungan

- a. Memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan;
 - b. Memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Konstruksi jalan tidak membahayakan kesehatan;
 - 2) Konstruksi trotoar jalan tidak membahayakan pejalan kaki dan penyangkutan cacat;
 - 3) Bila ada jembatan harus diberi pagar pengaman;
 - 4) Lampu penerangan jalan tidak menyilaukan.
 - d. Tersedia sumber air bersih yang menghasilkan air secara cukup sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Pengelolaan pembuangan kotoran manusia dan limbah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Memiliki akses terhadap sarana pelayanan umum dan sosial seperti keamanan kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dan lain sebagainya;
 - h. Pengaturan instalasi listrik harus memenuhi keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Tempat pengelolaan makanan (TPM) harus menjamin tidak terjadinya kontaminasi yang dapat menimbulkan keracunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Binatang Penular Penyakit:
- a. Indek lalat di lingkungan perumahan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Indeks jentik nyamuk (angka bebas jentik) di perumahan tidak melebihi 5%.
7. Penghijauan
- Pepohonan untuk penghijauan di lingkungan perumahan merupakan pelindung dan juga berfungsi untuk kesejukan, keindahan dan kelestarian alam.
- D. PERSYARATAN KESEHATAN RUMAH TINGGAL**
1. Bahan Bangunan
- a. Tidak terbuat dari bahan yang dapat melepas zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Debu total tidak lebih dari 150 ug/m³;
 - 2) Asbes bebas tidak melebihi 0,5 fiber/m³/4 jam;

- 3) Timah Hitam tidak melebihi 300 mg/kg.
- b. Tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya mikro organisme patogen.
2. Komponen & Penataan Ruang Rumah
- Komponen rumah harus memenuhi persyaratan fisik dan biologis sebagai berikut:
- Lantai kedap air, dan mudah dibersihkan;
 - Dinding :
 - Di ruang tidur, ruang keluarga dilengkapi dengan sarana ventilasi untuk pengaturan sirkulasi udara;
 - Di kamar mandi dan tempat cuci harus kedap air, dan mudah dibersihkan;
 - Langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan;
 - Bubungan rumah yang memiliki tinggi 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir;
 - Ruang di dalam rumah harus ditata agar berfungsi sebagai ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, ruang dapur, ruang mandi, ruang bermain anak;
 - Ruang dapur harus dilengkapi sarana pembuangan asap.
3. Pencehayaan
- Pencehayaan alam dan/atau buatan yang langsung maupun tidak langsung dapat menerangi seluruh ruangan minimal intensitasnya 60 lux, dan tidak menyilaukan.
4. Kualitas Udara
- Kualitas udara di dalam rumah tidak melebihi ketentuan sebagai berikut :
- Suhu udara nyaman berkisar 18o sampai dengan 30o Celsius;
 - Kelembaban udara berkisar antara 40% sampai 70%;
 - Konsentrasi gas SO₂ tidak melebihi 0,10 ppm/24 jam;
 - Pertukaran udara ("air exchange rate") 5 kali kubik per menit per penghuni;
 - Konsentrasi gas CO tidak melebihi 100 ppm/8 jam;
 - Konsentrasi gas formaldehid tidak melebihi 120 mg/m³.
5. Ventilasi
- Luas penghawaan atau ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% dari luas lantai.
6. Binatang Penular Penyakit
- Tidak ada tikus bersarang di dalam rumah.
7. Air
- Tersedia sarana air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter/hari/orang;
 - Kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan/atau air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tersedianya sarana penyimpanan makanan yang aman.
9. Limbah
- Limbah cair yang berasal dari rumah tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah;
 - Limbah padat harus dikelola agar tidak menimbulkan bau, pencemaran terhadap permukaan tanah serta air tanah.
10. Kepadatan Hunian Rumah Tidur
- Luas ruang tidur minimal 8 meter, dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang tidur dalam satu ruang tidur, kecuali anak di bawah umur 5 tahun.

MENTERI KESEHATAN,

td.

PROF. DR. FA. MOELOEK

LAMPIRAN 3

DATA REKAPITULASI PENELITIAN																							
no.	nama kk	alamat	kelurahan	langit-langit	dinding	lantai	jendela	ket	luas ruangan	ventilasi	nilai	pencahayaan	suhu				kelembaban				perilaku membuka	peilaku membesihka	perilaku membuang
													siang	ket	malam	ket	siang	ket	malam	ket			
1	sushadi	jl. ratu dibalau gg cempaka 2 lk II RT 1	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/tembok/pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	6 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	14	< 60 lux	31,2 C	suhu udara <18 C atau >30 C	27,2 C	suhu udara 18 C - 30 C	62%	kelembabab n 40 % - 70 %	76%	kelembabab n < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
2	ramijo	jl. ratu dibalau gg cempaka 2 lk II RT 1	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/tembok/pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	97	berkisar 60 - 120 lux	29,3 C	suhu udara 18 C - 30 C	26,5 C	suhu udara 18 C - 30 C	69%	kelembabab n 40 % - 70 %	75%	kelembabab n < 40 % atau >70 %	dibuka setiap hari	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
3	muhammad derajad mukhlis	jl. ratu dibalau gg cemoaka 2 lk II RT 1	way kandis	tidak ada	permanen/tembok/pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	6 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	44	< 60 lux	28 C	suhu udara 18 C - 30 C	26 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembabab n < 40 % atau >70 %	77%	kelembabab n < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
4	hendri saputra	jl. ratu dibalau gg cempaka II No 5 RT 1	way kandis	tidak ada	bukan tembok (dari ayaman bambu/ilalang)	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	5 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	49	< 60 lux	29,0 C	suhu udara 18 C - 30 C	25,5 C	suhu udara 18 C - 30 C	69%	kelembabab n 40 % - 70 %	75%	kelembabab n < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
5	albi v. panjaitan	jl. ratu dibalau gg kecil no 51 lk II RT 2	way kandis	tidak ada	bukan tembok (dari ayaman bambu/ilalang)	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	5 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	40	< 60 lux	31,3 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,4 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembabab n < 40 % atau >70 %	80%	kelembabab n < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
6	jasmani	jl. ratu dibalau gg damai no. 56 lk II RT 2	way kandis	tidak ada	permanen/tembok/pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	7,5 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	14	< 60 lux	30,0 C	suhu udara 18 C - 30 C	27,3 C	suhu udara 18 C - 30 C	70%	kelembabab n 40 % - 70 %	76%	kelembabab n < 40 % atau >70 %	dibuka setiap hari	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
7	abdul majid	jl. purnawirawan no. 52 lk II RT 2	way kandis	tidak ada	permanen/tembok/pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	119	berkisar 60 - 120 lux	30,0 C	suhu udara 18 C - 30 C	24,6 C	suhu udara 18 C - 30 C	70%	kelembabab n 40 % - 70 %	84%	kelembabab n < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
8	sudarya	jl. ratu dibalau gg damai lk II RT 2	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/tembok/pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	6,25 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	63	berkisar 60 - 120 lux	31,1 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,1 C	suhu udara 18 C - 30 C	72%	kelembabab n < 40 % atau >70 %	84%	kelembabab n < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
9	marjuki	jl. ratu dibalau gg cempaka II lk II RT 2	way kandis	tidak ada	permanen/tembok/pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	12 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	67	berkisar 60 - 120 lux	30,0 C	suhu udara 18 C - 30 C	26,3 C	suhu udara 18 C - 30 C	67%	kelembabab n 40 % - 70 %	74%	kelembabab n < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	tidak pernah dibersihkan	dibuang ke tempat sampah
10	waryono	jl. ratu dibalau gg cempaka III lk II RT 3	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/tembok/pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	10 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	90	berkisar 60 - 120 lux	30,0 C	suhu udara 18 C - 30 C	25,4 C	suhu udara 18 C - 30 C	67%	kelembabab n 40 % - 70 %	74%	kelembabab n < 40 % atau >70 %	dibuka setiap hari	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
11	adi purnomo sidiq	jl. ratu dibalau gg cempaka 2 lk 2 RT 3	way kandis	tidak ada	semi permanen/setengan tembok/pasangan bata/ bata tidak diplester/ papan tidak kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	4 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	120	berkisar 60 - 120 lux	31,2 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25,5 C	suhu udara 18 C - 30 C	67%	kelembabab n 40 % - 70 %	72%	kelembabab n < 40 % atau >70 %	dibuka setiap hari	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
12	turyadi	jl. ratu dibalau gg cempaka III lk II RT 3	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/tembok/pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	5 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	117	berkisar 60 - 120 lux	29,8 C	suhu udara 18 C - 30 C	26,2 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembabab n < 40 % atau >70 %	75%	kelembabab n < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
13	suyatno	jl. ratu dibalau	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/tembok/pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	7,5 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	70	berkisar 60 - 120 lux	31,5 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25 C	suhu udara 18 C - 30 C	58%	kelembabab n 40 % - 70 %	69%	kelembabab n < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah

14	barnabas joko prayitno	jl. ratu dibalau gg cempaka 2 lk 2 RT 8	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	79	berkisar 60 - 120 lux	29,9 C	suhu udara 18 C - 30 C	25 C	suhu udara 18 C - 30 C	65%	kelembaban 40 % - 70 %	70%	kelembaban < 40 % atau >70 %	dibuka setiap hari	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
15	masriyono	jl. ratu dibalau gg cempaka 2 gg masjid lk 2 RT 8	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	5 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	65	berkisar 60 - 120 lux	31,3 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,6 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaban < 40 % atau >70 %	74%	kelembaban < 40 % atau >70 %	dibuka setiap hari	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
16	ahmad zailani	jl. ratu dibalau gg cempaka II lk 2 RT 8	way kandis	tidak ada	bukan tembok (dari ayaman bambu/ilalang)	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	12 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	32	< 60 lux	30,0 C	suhu udara 18 C - 30 C	25,2 C	suhu udara 18 C - 30 C	66%	kelembaban 40 % - 70 %	70%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
17	yatinah	jl. ratu dibalau gg cempaka 3 gg cempaka putih lk II RT 8	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	116	berkisar 60 - 120 lux	30,0 C	suhu udara 18 C - 30 C	26,1 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaban < 40 % atau >70 %	72%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
18	sugiman raharjo	jl. ratu dibalau gg cempaka 4 lk I RT 7 No 2	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	7,5 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	85	berkisar 60 - 120 lux	31,9 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25,2 C	suhu udara 18 C - 30 C	69%	kelembaban 40 % - 70 %	75%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
19	sagiran	jl. ratu dibalau gg cempaka 4 lk I RT 7 No 6	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	papan/ ayaman bambu dekat tanah/ plesteran yang retak dan berdebu	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	6 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	102	berkisar 60 - 120 lux	30,10%	suhu udara <18 C atau >30 C	26,2 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaban < 40 % atau >70 %	75%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
20	donny affandi	jl. ratu dibalau gg cempaka 4 lk I RT 7	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	10,5 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	114	berkisar 60 - 120 lux	33,3 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25,1 C	suhu udara 18 C - 30 C	48%	kelembaban 40 % - 70 %	67%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
21	iin nuryati	jl. ratu dibalau gg cempaka 4 lk I RT 7	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	119	berkisar 60 - 120 lux	33,7 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,3 C	suhu udara 18 C - 30 C	45%	kelembaban 40 % - 70 %	69%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
22	rahmat	jl. ratu dibalau gg cempaka 4 lk I RT 7	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	36	< 60 lux	31,9 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,3 C	suhu udara 18 C - 30 C	63%	kelembaban 40 % - 70 %	70%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
23	ahmat toiyb	jl. ratu dibalau gg cempaka 4 lk I RT 3	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	papan/ ayaman bambu dekat tanah/ plesteran yang retak dan berdebu	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	61	berkisar 60 - 120 lux	31,9 C	suhu udara <18 C atau >30 C	23,6 C	suhu udara 18 C - 30 C	66%	kelembaban 40 % - 70 %	75%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	tidak pernah dibersihkan	dibuang ke tempat sampah
24	mujino	jl. tirta ria lk I RT 3	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	120	berkisar 60 - 120 lux	31,9 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,5 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaban < 40 % atau >70 %	78%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
25	musa	jl. ratu dibalau gg cempaka 4 lk I RT 3	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	7 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	120	berkisar 60 - 120 lux	31,8 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,3 C	suhu udara 18 C - 30 C	67%	kelembaban 40 % - 70 %	80%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
26	m. suwarto	jl. ratu dibalau gg cempaka 4 lk I RT 3 no. 13	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	10 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	120	berkisar 60 - 120 lux	31,5 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,7 C	suhu udara 18 C - 30 C	66%	kelembaban 40 % - 70 %	76%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
27	rembun KR	jl. tirtaria gg mawar 4 lk I RT 3 No 17	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	51	< 60 lux	30 C	suhu udara 18 C - 30 C	26,3 C	suhu udara 18 C - 30 C	67%	kelembaban 40 % - 70 %	76%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah

28	eko maulana	jl. tirta ria gg melati 2 lk I RT 8 No. 39	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	118	berkisar 60 - 120 lux	32,6 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,1 C	suhu udara 18 C - 30 C	43%	kelembaban 40 % - 70 %	69%	kelembaban 40 % - 70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
29	suyitno	jl. melati 2 lk I RT 8 No. 57	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	6 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	35	< 60 lux	30 C	suhu udara 18 C - 30 C	25 C	suhu udara 18 C - 30 C	68%	kelembaban 40 % - 70 %	74%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
30	turyadi	jl. tirta ria gg melati 2 lk I RT 8	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	64	berkisar 60 - 120 lux	30 C	suhu udara 18 C - 30 C	25 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaban < 40 % atau >70 %	74%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
31	abdul latif	jl. tirta ria gg melati 1 lk I RT 8	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	7,5 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	114	berkisar 60 - 120 lux	33,2 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24 C	suhu udara 18 C - 30 C	48%	kelembaban 40 % - 70 %	68%	kelembaban 40 % - 70 %	kadang-kadang	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
32	karsun	jl. tirta ria gg melati 1 lk I RT 8	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	papan/ ayaman bambu dekat tanah/ plesteran yang retak dan berdebu	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	12 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	105	berkisar 60 - 120 lux	33,0 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25,5 C	suhu udara 18 C - 30 C	47%	kelembaban 40 % - 70 %	65%	kelembaban 40 % - 70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
33	kusmiyanto	jl. ratu dibalau gg cempaka lk I RT 9	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	39	< 60 lux	32,5 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,3 C	suhu udara 18 C - 30 C	39%	kelembaban < 40 % atau >70 %	63%	kelembaban 40 % - 70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
34	sprayitno	jl. Amd gg tirta graha lk I RT 12	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	12 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	40	< 60 lux	31,2 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25,1 C	suhu udara 18 C - 30 C	70%	kelembaban 40 % - 70 %	79%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
35	rebi	jl. tirta ria lk I RT 12	way kandis	tidak ada	bukan tembok (dari ayaman bambu/ilalang)	papan/ ayaman bambu dekat tanah/ plesteran yang retak dan berdebu	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	5 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	34	< 60 lux	29,9 C	suhu udara 18 C - 30 C	26 C	suhu udara 18 C - 30 C	68%	kelembaban 40 % - 70 %	76%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
36	pujito	jl. tirta ria ujung gg melati no. 8 lk I RT 12	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	23	< 60 lux	31,1 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25,3 C	suhu udara 18 C - 30 C	65%	kelembaban 40 % - 70 %	76%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
37	ulung	jl. Amd lk I RT 11	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	7,5 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	72	berkisar 60 - 120 lux	29,9 C	suhu udara 18 C - 30 C	26 C	suhu udara 18 C - 30 C	66%	kelembaban 40 % - 70 %	74%	kelembaban < 40 % atau >70 %	dibuka setiap hari	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
38	paryadi	jl. Amd lk I RT 11	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	10 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	102	berkisar 60 - 120 lux	30,0 C	suhu udara 18 C - 30 C	26,3 C	suhu udara 18 C - 30 C	56%	kelembaban 40 % - 70 %	70%	kelembaban 40 % - 70 %	kadang-kadang	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
39	pujiono	jl. Amd gg Tirta lk I RT 12	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	papan/ ayaman bambu dekat tanah/ plesteran yang retak dan berdebu	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	7,5 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	54	< 60 lux	32,0 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,8 C	suhu udara 18 C - 30 C	60%	kelembaban 40 % - 70 %	74%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
40	sudarmin	jl. tirta gg melati 6 lk I RT 11	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	32	< 60 lux	31,3 C	suhu udara <18 C atau >30 C	26,5 C	suhu udara 18 C - 30 C	72%	kelembaban < 40 % atau >70 %	80%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
41	adi karyanto	jl. Amd lk I RT 11	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	83	berkisar 60 - 120 lux	31,2 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25 C	suhu udara 18 C - 30 C	60%	kelembaban 40 % - 70 %	73%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah

42	dichi sandi	jl. tirta ria lk I RT 1	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	10 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	92	berkisar 60 - 120 lux	30,0 C	suhu udara 18 C - 30 C	26,2 C	suhu udara 18 C - 30 C	62%	kelembaban 40 % - 70 %	70%	kelembaban 40 % - 70 %	kadang-kadang	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
43	syamsudin	jl. tirta ria gg melati 6 lk I RT 1	way kandis	ada, kotor, sulit dibersihkan dan rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	papan/ ayaman bambu dekat tanah/ plesteran yang retak dan berdebu	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	12 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	48	< 60 lux	32,0 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,6 C	suhu udara 18 C - 30 C	68%	kelembaban 40 % - 70 %	75%	kelembaban < 40 % atau >70 %	dibuka setiap hari	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
44	wargianto	jl. tirta ria gg melati 6 lk I RT 1 No. 17	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	52	< 60 lux	31,5 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25 C	suhu udara 18 C - 30 C	68%	kelembaban 40 % - 70 %	74%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
45	fatni setiawan	jl. tirta ria gg melati 6 lk I RT 1	way kandis	tidak ada	permanen/setengan tembok/ pasangan bata/ bata tidak diplester/ papan tidak kedap air	papan/ ayaman bambu dekat tanah/ plesteran yang retak dan berdebu	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	7 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	55	< 60 lux	30,0 C	suhu udara <18 C - 30 C	26,3 C	suhu udara 18 C - 30 C	72%	kelembaban < 40 % atau >70 %	78%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
46	gudi	jl. tirta ria gg melati 6 lk I RT 1	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	6,25 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	44	< 60 lux	31,2 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25,4 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaban < 40 % atau >70 %	75%	kelembaban < 40 % atau >70 %	dibuka setiap hari	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
47	suratno	jl. tirta ria lk I RT 1	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/setengan tembok/ pasangan bata/ bata tidak diplester/ papan tidak kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	7 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	54	< 60 lux	30,0 C	suhu udara 18 C - 30 C	24 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaban < 40 % atau >70 %	76%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
48	saryadi	jl. tirta ria gg melati 6 lk I RT 1	way kandis	ada, kotor, sulit dibersihkan dan rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	12	< 60 lux	30,0 C	suhu udara 18 C - 30 C	26 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaban < 40 % atau >70 %	78%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
49	suripno	jl. tirta lk I RT 11	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	6 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	48	< 60 lux	30,0 C	suhu udara 18 C - 30 C	25,2 C	suhu udara 18 C - 30 C	70%	kelembaban 40 % - 70 %	78%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
50	tumidi	jl. cempaka 4 gg gereja lk I RT 7	way kandis	ada, kotor, sulit dibersihkan dan rawan kecelakaan	permanen/setengan tembok/ pasangan bata/ bata tidak diplester/ papan tidak kedap air	papan/ ayaman bambu dekat tanah/ plesteran yang retak dan berdebu	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	7 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	68	berkisar 60 - 120 lux	33,3 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,2 C	suhu udara 18 C - 30 C	49%	kelembaban 40 % - 70 %	67%	kelembaban 40 % - 70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
51	supardi	jl. cempaka 4 gg gereja RT 7	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	115	berkisar 60 - 120 lux	33,1 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,6 C	suhu udara 18 C - 30 C	72%	kelembaban < 40 % atau >70 %	65%	kelembaban 40 % - 70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
52	romli	jl. cempaka 4 gg gereja RT 7	way kandis	ada, kotor, sulit dibersihkan dan rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	6 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	35	< 60 lux	33,2 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,1 C	suhu udara 18 C - 30 C	44%	kelembaban 40 % - 70 %	69%	kelembaban 40 % - 70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
53	hotdison	jl. cempaka lk I RT 7	way kandis	ada, kotor, sulit dibersihkan dan rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	5 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	43	< 60 lux	33,4 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25 C	suhu udara 18 C - 30 C	44%	kelembaban 40 % - 70 %	65%	kelembaban 40 % - 70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
54	sunary	jl. ratu dibalau gg cempaka 4 lk I RT 7	way kandis	ada, kotor, sulit dibersihkan dan rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	63	berkisar 60 - 120 lux	32,5 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25,2 C	suhu udara 18 C - 30 C	39%	kelembaban < 40 % atau >70 %	67%	kelembaban 40 % - 70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah

55	apri yulies tanio	jl. ratu dibalau gg cempaka 4 RT 7	way kandis	ada, kotor, sulit dibersihkan dan rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	15	< 60 lux	33,9 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24 C	suhu udara 18 C - 30 C	44%	kelembaban 40 % - 70 %	68%	kelembaban 40 % - 70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
56	ridho saputra	jl. ratu dibalau gg kenanga III No. 44 lk II RT 6	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	120	berkisar 60 - 120 lux	32,4 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25,5 C	suhu udara 18 C - 30 C	54%	kelembaban 40 % - 70 %	70%	kelembaban 40 % - 70 %	tidak pernah dibuka	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
57	ngadiman	jl. ratu dibalau gg kenanga III lk II RT 6	way kandis	ada, kotor, sulit dibersihkan dan rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	70	berkisar 60 - 120 lux	31,2 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,8 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaban < 40 % atau >70 %	80%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
58	suyono	jl. ratu dibalau gg kenanga III lk II RT 6	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	120	berkisar 60 - 120 lux	32,3 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,5 C	suhu udara 18 C - 30 C	52%	kelembaban 40 % - 70 %	69%	kelembaban 40 % - 70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
59	mingin	jl. ratu dibalau gg cempaka III lk I RT 9	way kandis	ada, kotor, sulit dibersihkan dan rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	7,5 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	55	< 60 lux	33,2 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25,3 C	suhu udara 18 C - 30 C	50%	kelembaban 40 % - 70 %	68%	kelembaban 40 % - 70 %	tidak pernah dibuka	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
60	mujiyanto	jl. ratu dibalau gg cempaka II RT 9	way kandis	ada, kotor, sulit dibersihkan dan rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	12	< 60 lux	31,7 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,9 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaban < 40 % atau >70 %	77%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
61	rintoo setiawan	jl. ratu dibalau gg cempaka 7 lk I RT 9	way kandis	ada, kotor, sulit dibersihkan dan rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata/ bata tidak diplester/ papan tidak kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	10 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	62	berkisar 60 - 120 lux	30,1 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,8 C	suhu udara 18 C - 30 C	59%	kelembaban 40 % - 70 %	67%	kelembaban 40 % - 70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
62	antoni	jl. tirta ria gg mawar II lk I RT 7	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	10,5	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	65	berkisar 60 - 120 lux	31,5 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,3 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaban < 40 % atau >70 %	70%	kelembaban 40 % - 70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
63	sulastris	jl. tirta ria gg mawar I lk II rt 7	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	12 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	108	berkisar 60 - 120 lux	31 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25 C	suhu udara 18 C - 30 C	63%	kelembaban 40 % - 70 %	78%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
64	resyanto	jl. tirta ria gg mawar I lk II RT 7	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	52	< 60 lux	30,4 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25,6 C	suhu udara 18 C - 30 C	54%	kelembaban 40 % - 70 %	75%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
65	mulyanto	jl. ratu dibalau gg mawar I RT 7 lk II	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	7,5 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	41	< 60 lux	30,3 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25,8 C	suhu udara 18 C - 30 C	55%	kelembaban 40 % - 70 %	73%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
66	widodo	gg mawar I lk II RT 7	way kandis	ada, kotor, sulit dibersihkan dan rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata/ bata tidak diplester/ papan tidak kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	7 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	32	< 60 lux	30,8 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25,8 C	suhu udara 18 C - 30 C	56%	kelembaban 40 % - 70 %	76%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
67	aris widodo	jl. tirta ria gg melati RT 7 lk II	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	6 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	24	< 60 lux	30 C	suhu udara 18 C - 30 C	26 C	suhu udara 18 C - 30 C	56%	kelembaban 40 % - 70 %	77%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah

68	sudirman	jl. ratu dibalau gg teratai lk II RT 4	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	10,5 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	14	< 60 lux	31,2 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25,3 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaba n < 40 % atau >70 %	77%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang- kadang	dibuang ke tempat sampah
69	jumari	jl. ratu dibalau gg teratai no 50 rt 4 lk II	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	7 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	38	< 60 lux	30,0 C	suhu udara 18 C - 30 C	26,5 C	suhu udara 18 C - 30 C	69%	kelembaba n 40 % - 70 %	75%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang- kadang	dibuang ke tempat sampah
70	daliman	jl. ratu dibalau	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	12 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	57	< 60 lux	29,9 C	suhu udara 18 C - 30 C	26 C	suhu udara 18 C - 30 C	70%	kelembaba n 40 % - 70 %	76%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang- kadang	dibuang ke tempat sampah
71	wahyuningst h	jl. ratu dibalau gg cempaka III rt 4 lk I	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	27	< 60 lux	29,9 C	suhu udara 18 C - 30 C	25,2 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaba n < 40 % atau >70 %	79%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang- kadang	dibuang ke tempat sampah
72	sayuni	jl. ratu dibalau	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	42	< 60 lux	29,9 C	suhu udara 18 C - 30 C	24,4 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaba n < 40 % atau >70 %	78%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang- kadang	kadang- kadang	dibuang ke tempat sampah
73	samuin	jl. ratu dibalau rt 10	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	7,5 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	49	< 60 lux	30,7 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,3 C	suhu udara 18 C - 30 C	73%	kelembaba n < 40 % atau >70 %	78%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang- kadang	dibuang ke tempat sampah
74	dwi jaya darmadi	jl. ratu dibalau gg cempaka 3 RT 4	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	24	< 60 lux	31,0 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,6 C	suhu udara 18 C - 30 C	69%	kelembaba n 40 % - 70 %	78%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang- kadang	dibuang ke tempat sampah
75	nurhayadi	jl. ratu dibalau gg kenanga I RT 5	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	45	< 60 lux	31,0 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25 C	suhu udara 18 C - 30 C	65%	kelembaba n 40 % - 70 %	70%	kelembaban 40 % - 70 %	tidak pernah dibuka	kadang- kadang	dibuang ke tempat sampah
76	sudarti	jl. ratu dibalau RT 10	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	6 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	46	< 60 lux	31,4 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25,2 C	suhu udara 18 C - 30 C	70%	kelembaba n 40 % - 70 %	75%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang- kadang	dibuang ke tempat sampah
77	leni	gg kenanga I RT 5	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	34	< 60 lux	31,0 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25,8 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaba n < 40 % atau >70 %	78%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang- kadang	kadang- kadang	dibuang ke tempat sampah
78	yulius joni suwahyo	jl. ratu dibalau lk II RT 5	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	12 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	28	< 60 lux	31,0 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25,5 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaba n < 40 % atau >70 %	76%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang- kadang	kadang- kadang	dibuang ke tempat sampah
79	suyono	gg kenanga II RT 5	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	10 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	106	berkisar 60 - 120 lux	31,9 C	suhu udara <18 C atau >30 C	26,6 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaba n < 40 % atau >70 %	77%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang- kadang	dibuang ke tempat sampah
80	m. faqih	gg cempaka 4 rt 7	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	10,5 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	16	< 60 lux	32,1 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,1 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaba n < 40 % atau >70 %	79%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang- kadang	dibuang ke tempat sampah
81	nurlina	gg cempaka 4 rt 7	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	7,5 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	20	< 60 lux	31,1 C	suhu udara <18 C atau >30 C	26,3 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaba n < 40 % atau >70 %	77%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang- kadang	dibuang ke tempat sampah

82	nunung	gg cempaka 2 rt 8 lk II	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	57	< 60 lux	32,2 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,5 C	suhu udara 18 C - 30 C	61%	kelembaban 40 % - 70 %	76%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
83	suginah	gg cempaka rt 8	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	61	berkisar 60 - 120 lux	32,4 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25 C	suhu udara 18 C - 30 C	60%	kelembaban 40 % - 70 %	73%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
84	yulianto	gg cempaka II rt 8	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	papan/ ayaman bambu dekat tanah/ plesteran yang retak dan berdebu	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	34	< 60 lux	31,5 C	suhu udara <18 C atau >30 C	26,2 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaban < 40 % atau >70 %	78%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
85	juminten	jl. ratu dibalau gg cempaka III rt 5	way kandis	ada, kotor, sulit dibersihkan dan rawan kecelakaan	permanen/setengan tembok/ pasangan bata/ bata tidak diplexer/ papan tidak kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	12 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	45	< 60 lux	29,4 C	suhu udara 18 C - 30 C	24,8 C	suhu udara 18 C - 30 C	68%	kelembaban 40 % - 70 %	75%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
86	simin	jl. tirta ria rt 2 lk I	way kandis	tidak ada	permanen/setengan tembok/ pasangan bata/ bata tidak diplexer/ papan tidak kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	7,5 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	87	berkisar 60 - 120 lux	30,0 C	suhu udara 18 C - 30 C	24,5 C	suhu udara 18 C - 30 C	65%	kelembaban 40 % - 70 %	74%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
87	ponirah	jl. tirta rt 2	way kandis	tidak ada	permanen/setengan tembok/ pasangan bata/ bata tidak diplexer/ papan tidak kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	7,5 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	54	< 60 lux	31,0 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25,3 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaban < 40 % atau >70 %	76%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
88	purwanto	jl. m yunus ujung rt 6 lk I	way kandis	tidak ada	bukan tembok (dari ayaman bambu/ilalang)	papan/ ayaman bambu dekat tanah/ plesteran yang retak dan berdebu	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	6,25 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	45	< 60 lux	31,7 C	suhu udara <18 C atau >30 C	24,9 C	suhu udara 18 C - 30 C	72%	kelembaban < 40 % atau >70 %	76%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
89	nopriyansyah	jl. ratu dibalau gg cempaka III RT 5	way kandis	tidak ada	permanen/setengan tembok/ pasangan bata/ bata tidak diplexer/ papan tidak kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	40	< 60 lux	31,2 C	suhu udara <18 C atau >30 C	26,5 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaban < 40 % atau >70 %	77%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
90	wagiman	jl. bumi rt 6 lk I	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	papan/ ayaman bambu dekat tanah/ plesteran yang retak dan berdebu	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	38	< 60 lux	31,5 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25 C	suhu udara 18 C - 30 C	72%	kelembaban < 40 % atau >70 %	78%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
91	budi setiawan	jl. tirta ria gg mawar rt 5	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	12 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	74	berkisar 60 - 120 lux	31,2 C	suhu udara <18 C atau >30 C	26,2 C	suhu udara 18 C - 30 C	70%	kelembaban 40 % - 70 %	75%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah
92	bamban sunarto	jl mawar rt 5 gg mawar biru	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	68	berkisar 60 - 120 lux	29,9 C	suhu udara 18 C - 30 C	24,6 C	suhu udara 18 C - 30 C	69%	kelembaban 40 % - 70 %	78%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
93	ali risma	jl. tirta rt 5 gg mawar	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplexer/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	43	< 60 lux	30,0 C	suhu udara 18 C - 30 C	25 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaban < 40 % atau >70 %	79%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang-kadang	kadang-kadang	dibuang ke tempat sampah

94	maryono	jl. tirta ria rt 2 lk I	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	10 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	67	berkisar 60 - 120 lux	30,0 C	suhu udara 18 C - 30 C	26,3 C	suhu udara 18 C - 30 C	71%	kelembaba n < 40 % atau >70 %	76%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang- kadang	kadang- kadang	dibuang ke tempat sampah
95	takrip	jl. tirta ria rt 3 lk I	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	7,5 m2	ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	33	< 60 lux	32,4 C	suhu udara <18 C atau >30 C	25,4 C	suhu udara 18 C - 30 C	72%	kelembaba n < 40 % atau >70 %	76%	kelembaban < 40 % atau >70 %	tidak pernah dibuka	kadang- kadang	dibuang ke tempat sampah
96	juhardi irawan	jl. tirta ria rt 2	way kandis	ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	9 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	72	berkisar 60 - 120 lux	31,1 C	suhu udara <18 C atau >30 C	26,5 C	suhu udara 18 C - 30 C	69%	kelembaba n 40 % - 70 %	77%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang- kadang	dibersihkan setiap hari	dibuang ke tempat sampah
97	hasti ardi	jl. ratu dibalau rt 8 lk II	way kandis	tidak ada	permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	ada	terbuat dari kaca dan dapat dibuka	10,5 m2	ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	68	berkisar 60 - 120 lux	31,3 C	suhu udara 18 C - 30 C	25,5 C	suhu udara 18 C - 30 C	70%	kelembaba n 40 % - 70 %	75%	kelembaban < 40 % atau >70 %	kadang- kadang	kadang- kadang	dibuang ke tempat sampah

LAMPIRAN 4

Instrumen Penelitian
Gambaran Kondisi Fisik Rumah Di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung
Senang Bandar Lampung Tahun 2020

- a. Nama KK :
b. Alamat :
c. Kelurahan :
d. Tanggal :

Berilah tanda checklist (✓) pada salah satu kolom dibawah ini berdasarkan pengamatan terhadap rumah respon.

NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KRITERIA		PENILAIAN		Skor
				NILAI	BOBOT	
I.	KOMPONEN RUMAH (31 %)					
1.	Langit-langit	1.	Tidak ada	0		
		2.	Ada, kotor, sulit dibersihkan dan rawan kecelakaan	1		
		3.	Ada, bersih dan tidak rawan kecelakaan	2		
2.	Dinding	1.	Bukan tembok (dari ayaman bambu/ilalang)	1		
		2.	Semi permanen/setengah tembok/pasanganbata/bata tidak diplaster/papan kedap air	2		
		3.	Permanen/tembok/pasangan bata diplaster/papan kedap air	3		
3.	Lantai	1.	Tanah	0		
		2.	Papan/ayaman bambu dekat dengan tanah/plesteran yang retak dan berdebu	1		
		3.	Dipelster/ubin/keramik/papan (rumah panggung)	2		
4.	Jendela rumah	1.	Tidak ada	0		
		2.	Ada	1		
5.	Ventilasi	1.	Ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	2		
		2.	Ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	3		

NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KRITERIA		PENILAIAN		KET
				NILAI	BOBOT	
6.	Pencahayaan	1.	Tidak ada pencahayaan	0		
		2.	< 60 lux	1		
		3.	Berkisar 60 – 120 lux	2		
7.	Suhu	1.	Suhu udara <18°C atau > 30°C	1		
		2.	Suhu udara 18°C – 30°C	2		
8.	Kelembapan	1.	Kelembapan <40 % atau >70%	1		
		2.	Kelembapan 40 % - 70 %	2		
Jumlah						
II.	PRILAKU (44 %)					
1.	Mebuka jendela rumah	1.	Tidak pernah dibuka	0		
		2.	Kadang-kadang	1		
		3.	Dibuka setiap hari	2		
2.	Membersihka n halaman rumah	1.	Tidak pernah	0		
		2.	Kadang-kadang	1		
		3.	Dibersihkan setiap hari	2		
3.	Membuang sampah pada tempatnya	1.	Dibuang kesembarang sampah	0		
		2.	Dibuang di tempat sampah	1		
Jumlah						

Keterangan:

1. MS = Memenuhi Syarat
= score ≥ 70 %
2. TMS = Tidak Memenuhi Syarat
= Score < 70 %

Praktikan,

(.....)

LAMPIRAN 5**HASIL UJI****Langit-langit rumah**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak ada	43	44,3	44,3	44,3
ada, kotor, sulit dibersihkan dan rawan kecelakaan	13	13,4	13,4	57,7
ada, bersih, dan tidak rawan kecelakaan	41	42,3	42,3	100,0
Total	97	100,0	100,0	

Dinding rumah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid bukan tembok (dari ayaman bambu/ilalang)	5	5,2	5,2	5,2
semi permanen/setengan tembok/ pasangan bata/ bata tidak diplester/ papan tidak kedap air	10	10,3	10,3	15,5
permanen/ tembok/ pasangan bata diplester/ papan kedap air	82	84,5	84,5	100,0
Total	97	100,0	100,0	

Lantai

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid papan/ ayaman bambu dekat tanah/ plesteran yang retak dan berdebu	11	11,3	11,3	11,3
diplester/ ubin/ keramik/ papan (rumah panggung)	86	88,7	88,7	100,0
Total	97	100,0	100,0	

Jendela

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid terbuat dari kaca dan dapat dibuka	79	81,4	81,4	81,4
terbuat dari kaca dan tidak dapat dibuka	18	18,6	18,6	100,0
Total	97	100,0	100,0	

Ventilasi ruangan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ada, luas ventilasi permanen <10% luas lantai	38	39,2	39,2	39,2
ada, luas ventilasi permanen >10% luas lantai	59	60,8	60,8	100,0
Total	97	100,0	100,0	

Pencahayaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 60 lux	53	54,6	54,6	54,6
berkisar 60 - 120 lux	44	45,4	45,4	100,0
Total	97	100,0	100,0	

Suhu Siang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Suhu udara <18C atau > 30C	64	66,0	66,0	66,0
Suhu udara 18C – 30C	33	34,0	34,0	100,0
Total	97	100,0	100,0	

Suhu Malam

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Suhu udara 18C – 30C	97	100,0	100,0	100,0

Kelembaban Siang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kelembaban < 40 % atau >70 %	37	38,1	38,1	38,1
Kelembaban 40 % - 70 %	60	61,9	61,9	100,0
Total	97	100,0	100,0	

Kelembaban Malam

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kelembaban < 40 % atau >70 %	73	75,3	75,3	75,3
Kelembaban 40 % - 70 %	24	24,7	24,7	100,0
Total	97	100,0	100,0	

Membuka jendela rumah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak pernah dibuka	48	49,5	49,5	49,5
kadang-kadang	40	41,2	41,2	90,7
dibuka setiap hari (pagi hari)	9	9,3	9,3	100,0
Total	97	100,0	100,0	

Membersihkan halaman rumah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak pernah dibersihkan	2	2,1	2,1	2,1
kadang-kadang	71	73,2	73,2	75,3
dibersihkan setiap hari	24	24,7	24,7	100,0
Total	97	100,0	100,0	


Membuang sampah di tempat sampah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid dibuang ke tempat sampah	97	100,0	100,0	100,0

LAMPIRAN 6

DOKUMENTASI PENELITIAN

**Kondisi Langit – Langit Rumah Di Kelurahan Way Kandis Kecamatan
Tanjung Senang Bandar Lampung Tahun 2020**



DOKUMENTASI PENELITIAN

Kondisi Dinding Rumah Di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung Tahun 2020



DOKUMENTASI PENELITIAN

Kondisi Lantai Rumah Di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung Tahun 2020




DOKUMENTASI PENELITIAN

Kondisi Keberadaan Jendela Rumah Di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung Tahun 2020



DOKUMENTASI PENELITIAN

Kondisi Ventilasi Rumah Di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung Tahun 2020



DOKUMENTASI PENELITIAN

Kondisi Tingkat Pencahayaan Rumah Di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung Tahun 2020



DOKUMENTASI PENELITIAN

Kondisi Suhu Udara dan Kelembaban Rumah Di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung Tahun 2020



DOKUMENTASI PENELITIAN

Kondisi Prilaku Membuka Jendela Rumah Di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung Tahun 2020



DOKUMENTASI PENELITIAN

Kondisi Halaman Rumah Di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung Tahun 2020



DOKUMENTASI PENELITIAN

Prilaku Membuang Sampah Di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung Tahun 2020



