

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil inspeksi sanitasi yang dilakukan pada 9 sekolah yang ada di Kotabumi maka terdapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi lokasi dan lingkungan/halaman

Kondisi lokasi dan halaman dari 9 sekolah yang ada di Kotabumi menunjukkan bahwa hasil inspeksi 9 lokasi dan lingkungan sekolah memenuhi syarat dengan persentase (100%),

2. Kondisi bagian dalam bangunan

Kondisi bagian dalam bangunan dari 9 sekolah yang ada di Kotabumi menunjukkan bahwa hasil inspeksi 9 lantai,dinding,pencahayaan,langit-langit,ventilasi sekolah memenuhi syarat dengan persentase (100%).

3. kondisi fasilitas sanitasi

Kondisi fasilitas sanitasi dari 9 sekolah yang ada di kotabumi menunjukkan bahwa hasil inpeksi 9 air bersih,toilet,SPAL,tempat sampah sekolah memenuhi syarat (67%).

B. Saran

1. Untuk sarana Kondisi lokasi dan lingkungan sekolah sudah memenuhi syarat oleh karena itu sebaiknya di pertahankan, dirawat dan dijaga agar tetap bisa digunakan atau difungsikan sebagaimana mestinya dan untuk perencanaan tata sekolah nya harus rapih dan tidak terdapat genangan air nya.

2. Untuk sarana Kondisi Bagian Dalam Bangunan sekolah (Toilet) sebaiknya memperbaiki lantai yang rusak dengan cara diplaster, memberi lubang penghawaan dengan menambahkan lubang ventilasi sebagai penghawaan alami, dilakukannya pembersihan yang rutin pada toilet dan bak penampung air agar tidak menjadi perindukan jentik nyamuk. Untuk saluran pembuangan air limbah harus terpisah dengan saluran penuntasan air hujan, untuk SPAL yang terbuka sebaiknya memperbaiki saluran pembuangan air limbah dengan saluran tertutup dan diberi bak kontrol, kemudian SPAL yang rusak harus segera diperbaiki agar air limbah tidak mengakibatkan kontaminasi terhadap air bersih.