

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemilahan sampah oleh pedagang sebagian besar belum dilakukan, baik antara sampah organik maupun anorganik, sehingga berpotensi memperbesar volume sampah dan menyulitkan proses pengolahan.
2. Pewadahan sampah yang digunakan oleh pedagang sebagian besar tidak memenuhi syarat kesehatan, yakni berupa kantong plastik, kardus, dan karung yang tidak tertutup serta tidak kedap air.
3. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) berada di jalur utama pasar, bersifat terbuka, dan tidak memenuhi syarat sanitasi karena menimbulkan bau tidak sedap serta mengganggu estetika pasar.
4. Pengangkutan sampah telah dilakukan setiap hari oleh petugas menggunakan truk sampah, namun masih terdapat tumpukan sampah akibat keterbatasan fasilitas dan kepedulian pedagang.
5. Pengolahan sampah belum dilakukan secara optimal. Sampah langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa pemilahan atau pengomposan terlebih dahulu.

B. Saran

1. Pengelola pasar diharapkan menyediakan fasilitas pewadahan sampah yang sesuai standar, seperti tempat sampah tertutup dan tahan air, serta membedakan antara organik dan anorganik.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan dukungan, seperti perbaikan fasilitas TPS, penambahan armada pengangkut, serta

program edukasi dan pelatihan bagi pedagang tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

3. Pedagang pasar diharapkan dapat lebih sadar dan berperan aktif dalam pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan, pewadahan, hingga membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
4. Petugas sampah pada saat melakukan pengangkutan sampah dari tempat pedagang menuju TPS diharapkan menggunakan gerobak sampah.
5. Dinas kebersihan atau dinas lingkungan hidup dapat menjadikan temuan ini sebagai masukan dalam perencanaan kebijakan pengelolaan sampah pasar di daerah lain.