

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kualitas air (sisa chlor) kolam renang Butterfly belum memenuhi persyaratan kualitas air kolam renang menurut Permenkes NO 2 Tahun 2023 Tentang kesehatan Lingkungan.
2. Kualitas air (sisa chlor) kolam renang yang memenuhi persyaratan kualitas air kolam renang (sisa chlor,suhu,pH,kekeruhan) menurut Permenkes NO 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan
3. Kondisi kontruksi bangunan sanitasi kolam renang yang ada di Kecamatan Gisting termasuk kedalam kategori baik menurut Permenkes NO 2 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti memberikan saran sebagai salah satu sumber informasi yaitu:

1. Untuk pemantauan kualitas air kolam renang (sisa chlor) pada air kolam renang Butterfly seperti penambahan chlor dengan sisa chlor sebanyak 1-1,5mg/l.
2. Khususnya fasilitas kolam renang di Kecamatan Gisting di anjurkan terdapat papan pengumuman peringatan khusus para pengunjung kolam renang yang memiliki penyakit kulit, disediakan bak cuci kaki dengan ukuran 1,5m x 20cm dan kadar sisa chlor 2ppm.
3. Pihak pengelola kolam sebaiknya memiliki alat pengukur Ph dan sisa chlor bebas untuk selalu melakukan pemantauan terhadap kualitas air kolam renang dengan baik