

DAFTAR ISI

JUDUL.....	ii
RINGKASAN.....	iii
BIODATA PENULIS.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup.....	9
BAB II	10
A. Pengertian Air	10
B. Kualitas Air Bersih	11
C. Sumber Air Bersih	15
D. Peranan Air Dalam Menularkan Penyakit	16
E. Sarana Air Bersih.....	17
F. Syarat Kondisi Sumur Gali	26
G. Pencemaran Tanah Dan Air Tanah	28
H. Jarak Aman Antara Lubang Kakus Dengan Sumber Air Bersih.....	29
I. Kerangka Teori	31
J. Kerangka Konsep.....	32
K. DEFINISI OPERASIONAL	33

BAB III.....	37
A. Rancangan Penelitian.....	37
B. Lokasi Dan Tempat Penelitian.....	37
C. Objek Penelitian.....	37
D. Pengumpulan Data.....	40
E. Variabel Penelitian.....	41
F. Pengolahan Data.....	41
G. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian.....	47
C. Pembahasan.....	52
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. A. Simpulan.....	60
B. B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	10 Penyakit Terbesar Di Puskesmas Fajar Bulan Tahun 2021.....	4
Tabel 1.2	Keluarga Menurut Jenis Sarana Air Bersih Di Wilayah Kerja Puskesmas Fajar Bulan Kecamatan Way Tenung Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021.....	5
Tabel 1.3	Keluarga Menurut Jenis Sarana Air Bersih Di Wilayah Kerja Puskesmas Fajar Bulan Kecamatan Way Tenung Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021.....	5
Tabel 2.1	Bahan-bahan Zat Kimia Dalam Air.....	13
Tabel 2.2	Perbedaan Antara Sumur Dangkal Dan Sumur Dalam.....	20
Tabel 2.3	Definisi Oprasional Penelitian.....	33
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Way Tenong Perdesa Tahun 2022.....	46
Tabel 4.2	Distribusi Responden Menurut Kondisi Dinding Sumur Gali Di Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.....	48
Tabel 4.3	Distribusi Responden Menurut Kondisi Lanti Sumur Gali Di Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022	48
Tabel 4.4	Distribusi Responden Menurut Kondisi Cincin Sumur Gali Di Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.....	49
Tabel 4.5	Distribusi Responden Menurut Kondisi Spal Sumur Gali Di Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.....	49
Tabel 4.6	Distribusi Responden Menurut Jarak Sumber Pencemar Sumur Gali Di Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022..	50
Tabel 4.7	Kualitas Fisik Air Sumur Gali Di Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.....	51
Tabel 4.8	Hasil Pemeriksaan Mikrobiologi air bersih pada sumur gali Di Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sumur Gali Yang Di Lengkapi Dengan Pompa Tangan	18
Gambar 2.2	Sumur Pompa Dangkal Dan Dalam.....	20
Gambar 2.3	Perlindungan Mata Air.....	21
Gambar 2.4	Penampungan AirHujan.....	22
Gambar 2.5	Konstruksi Sumur Artesis.....	23
Gambar 2.6	Pipa Infiltration Gallery.....	24
Gambar 2.7	Jarak Sungai.....	25
Gambar 2.8	Sumur Gali Tanpa Pompa.....	26
Gambar 2.9	Kerangka Teori Penelitian.....	27
Gambar 2.10	Kerangka Konsep Penelitian	32

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran

Lampiran 1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat

Lampiran 2. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Barat

Lampiran 3. Kecamatan Way Tenong Pekon Sukaraja Kabupaten Lampung
Barat

Lampiran 4. Instrumen Pengumpulan Data Penelitian

Lampiran 5. Dokumentasi

Lampiran 6. Tabel Rekap Data Desa Sukaraja